



وه قاپه‌ی کوردستان

روژنامه‌ی رسمی هه‌ری‌می کوردستانه - وه‌زاره‌تی داد ده‌ری ده‌کات

ژماره (٢٢٣) سالی چه‌قه‌دهم ١٩ / نیسان / ٢٠١٨ زاینی ٣٠ / نه‌ورۆز / ٢٧١٨ کوردی ٣ / شه‌عبان / ١٤٣٩ کۆچی

223

له‌م ژماره‌یه‌دا :

١٤

په‌یره‌وی ژماره (١) ی سالی ٢٠١٨ ده‌سته‌ی سه‌ربه‌خۆی مافی مرۆفـ

په‌یره‌وی ناوخۆی ده‌سته‌ی سه‌ربه‌خۆی مافی مرۆفـ

١٤٤

رێنمایی ژماره (١) ی سالی ٢٠١٨ وه‌زاره‌تی کاره‌با

رێنمایی و مه‌رجه‌کانی پێدانی ووزهی کاره‌با

وقائع كوردستان

الجريدة الرسمية لأقليم كوردستان - تصدر من قبل وزارة العدل

العدد (٢٢٣) السنة السابعة عشرة / ١٩ / نيسان / ٢٠١٨ ميلادي / ٢٠ / نه وروژ / ٢٧١٨ كوردي / ٣ / شعبان / ١٤٣٩ هجري

223

في هذا العدد:

فهرست المواضيع باللفة الكوردية فقط

١ ص	نظام رقم (١) لسنة ٢٠١٨ الهيئة المستقلة لحقوق الانسان
١٤ ص	تعليمات رقم (١) لسنة ٢٠١٨ وزارة الكهرباء

No. 223 Date : April , 19 , 2018 Vol.: 17

دهستهی سهربه خۆی مافی مرۆفـ

ژماره‌ی: (٣٤٨) له ٣/٤/٢٠١٨

پالپشت به‌حوكمی مادده‌ی یازدهم له یاسای دهسته‌ی سهربه خۆی مافی مرۆفـ له‌هه‌ریمی كوردستان - عیراق
ژماره (٤) ی سالی ٢٠١٠ یاسای دهسته‌ی سهربه خۆی مافی مرۆفـ بریارماندا به‌ده‌ركردنی په‌په‌وی ناوخوا
دهسته:

په‌په‌وی ژماره (١) ی سالی ٢٠١٨

په‌په‌وی ناوخوا‌یی دهسته‌ی سهربه خۆی مافی مرۆفـ

فه‌سلی یه‌كه‌م :

ئامانجه‌كانی دهسته وئهرك وده‌سه‌لاته‌كانی

مادده‌ی (١): ئهم زاروه وده‌سته‌واژانه‌ی خواره‌وه ، ماناكانی به‌رامبه‌ریان ده‌به‌خشن بۆ مه‌به‌ستی ئهم په‌په‌وی
ناوخوا‌ییه :

هه‌ریم : هه‌ریمی كوردستان - عیراق

په‌رله‌مان : په‌رله‌مانی هه‌ریمی كوردستان - عیراق

دهسته : دهسته‌ی سهربه خۆی مافی مرۆفـ له هه‌ریمی كوردستان - عیراق

سه‌رۆکی دهسته : سه‌رۆکی دهسته‌ی سهربه خۆی مافی مرۆفـ له هه‌ریمی كوردستان - عیراق

ئه‌نجومه‌نی دهسته : ئه‌نجومه‌نی دهسته‌ی سهربه خۆی مافی مرۆفـ

ئه‌نجومه‌نی كارگێری : ئه‌نجومه‌نی كارگێری دهسته‌ی سهربه خۆی مافی مرۆفـ

یاسای دهسته : یاسای دهسته‌ی سهربه خۆی مافی مرۆفـ له هه‌ریمی كوردستان - عیراق ژماره (٤) ی سالی

٢٠١٠

نووسینگه‌ی مافی مرۆفـ : نووسینگه‌ی مافی مرۆفـ له پارێزگا و شار وشارۆچكه‌كان .

مادده‌ی (٢): ئامانجی دهسته به‌دییه‌نانی ئه‌مانه‌ی خواره‌ویه :

یه‌كه‌م : پارێزگارکردن له مافه‌كانی مرۆفـ وپته‌وكردنی و داكوکی كردن لێی له هه‌موو لایه‌نه‌كانه‌وه به‌پێی
پێوه‌ره نێوده‌وله‌تیه‌كان .

دووهم : بلاوكردنه‌وه‌ی رۆشنی‌ری مافه‌كانی مرۆفـ.

مادده‌ی (٣) : دهسته كار ده‌كات بۆ باشكردنی ره‌وشی مافی مرۆفـ له‌ریگه‌ی هه‌لسان به‌م ئه‌ركانه‌ی خواره‌وه :

یه‌كه‌م : راوێژی خوی سه‌باره‌ت به مه‌سه‌له‌كانی په‌یوه‌ست به مافی مرۆفـ پیشكه‌ش ده‌كات و راسپارده بۆ
وه‌زاره‌ته‌كان و ده‌زگا په‌یوه‌نداره‌كان له‌هه‌ریم به‌رز ده‌كاتوه .

دووهم : له‌ریگای چه‌سپاندنی به‌های لێبورده‌یی و ماناكانی هاوكاری كۆمه‌لایه‌تییه‌وه ، رۆشنی‌ری مافی مرۆفـ و
مه‌سه‌له‌كانی ژنان و منداڵان بلاو ده‌كاتوه .

سپيهه : چاوديري گونجاني ياساكارى ههريتم ، له گهلا پرهنسيپه كاني مافي مرؤف نازاديبه سه ره كيبه كان و ، پيشكش كردنى پيشنياز له باره يه وه بۆ لايه نه په يوه نداره كان ده كات .

چوارهم : هه لسه نگاندى پله ي پابه نديبوني ده سه لاته كان له ههريتمدا ، به حوكمه كاني به لگه نامه و به نده تايبه ته كاني مافي مرؤف و ههردوو په يمانه نيوده وه لته تيه كان تايبه ت به مافه كاني مه ده نى و سياسى و مافه ئابورى و كۆمه لايه تى و روشنيه بيرييه كان ، له گهلا ده رخستنى نه و پيشيلكاريبانه ي كه دوور نييه به هوى موماره سه ي ده سه لاته كاني ههريتمه وه په يدا بين .

پينجهه : نامادده كردنى ليكۆلينه وه و توپيزينه وه ي خولاو و خول و ده رجواندى بلاو كراوه و چاپه مه نى ده رياره ي ريگا كاني باشت كردنى مافي مرؤف له ههريتمدا له گهلا به ستنى كۆر و كۆبون وه ي تايبه ت له باره ي مه سه له ي مافه كاني مرؤف .

شه شهه : سهردان و چاوديري كردنى به نديمخانه كان و به رتبه به رايه تيه كاني چاكسازى كۆمه لايه تى و ده ست به سه ر و بنكه كاني ليكۆلينه وه و نامادده كردنى راپورتى خولاو و خول ده رياره ي به ندييه كان و سپي دراوان به چاكسازى كۆمه لايه تى و ده ست به سه ران .

هه وه تهه : وه رگرتنى سكالالا له خه لك و كۆمه له و ريكخراوه كاني كۆمه لگه ي مه ده نى له باره ي پيشيلكاريبه كاني مافي مرؤف و دلنيا بوون له راستيبان و ئاگادارى داواكارى گشتى بۆ گرتنه به رى ريكارى ياسايى و به دواداچوون بۆ نه نجامه كان ده كات .

هه شتهه : هاوكارى له گهلا ريكخراوه كاني مافي مرؤف و ريكخراوه كاني ديكه ي كۆمه لگه ي مه ده نى ده كات له ههريتم و ده ره وه ي ههريتميش ، ههروه ها له گهلا كۆمه له هزرى و ئابورى و كۆمه لايه تيه كانيشدا و ، نه لقه ي ليوتوپيزينه وه ش له گهلا هاو لاتييبان له ههريتمدا به جوړيك ريك ده خات ، كه روشنيه بيري پابه نديبون به به نده ياساييه كان و ريككه وتنه نيوده وه لته وتيه كاني مه سه له كاني مافي مرؤفه وه زامن بكات ، له پيناو سهروه رى ياسا و ريترگرتنى مافه كاني مرؤفدا .

نوويهه : له گهلا ريكخراوه تايبه ته نده كان به مه سه له ي مافي مرؤف و لايه نه په يوه نداره كاني ديكه دا هاوكارى و هاوده نگى ده كات به نامانجى نوينه رايه تى كردنى ههريتمى كوردستان له كۆبون وه و كۆنگره كاني تايبه ت به مافي مرؤف .

ده يههه :

أ- راپورتى سالانه نامادده ده كات بۆ ده رخستنى رووى راسته قينه ي واقيعى مافي مرؤف له ههريتمدا و بۆ سه ره كايه تى ههريتمى كوردستان و سه ره كايه تى په رله مانى كوردستان و سه ره كايه تى نه نجه مه نى وه زيران و سه ره كايه تى نه نجه مه نى دادوه رى و لايه نه په يوه نديداره كان به رز ده كاته وه ، له گهلا پيشاندانى راسپارده ي به كردار بۆ پاراستن و به هيز كردنى مافي مرؤف له كوردستان .

ب- راپورتى خولاو و خول له باره ي مافي مرؤف به په رله مانى كوردستان ده دات و له ده زگا كاني راگه ياندى دا بلاوى ده كاته وه .

فہ سلی دووہم

نہرک و دەسە لاتەکانی سەرۆکی دەستە

ماددە ٤) : سەرۆکی دەستە خۆی سەرۆکی کارگێری دەستەکیە و بەرپرسی راستەوخۆیە لە جێبەجێکردنی سیاسەتەکانی و، بەپێی یاساش لەوہوہ بریار و فەرمان و رێنمایانە دەردەچن کہ پەيوەندیان بە کاروبارە ھونەری و دارایی و کارگێرییەکانەوہ ھەبە و ، نوینەرایەتی دەستەش دەکات لە لەلایەنە حکومی و دام و دەزگا و دەستەکانی دیکە پەيوەندیار لە ناوہوہ و دەروہی ھەرێمدا .

ماددە ٥) : سەرۆکی دەستە بۆی ھەبە بەپێی پێوسیتتەکانی کار و پاش رەزامەندی ئەنجومەنی کارگێری بەشەکانی دەستە لەنوی دابەزرینی یان لێکیان بدات یان ھەلیان بوەشییتتەوہ .

ماددە ٦) : سەرۆکی دەستە بۆی ھەبە لەکاتی پێویست دا بانگھێشتی کۆبونەوہی لەناکاوی ئەنجومەنی دەستە بکات .

ماددە ٧) : سەرۆکی دەستە بۆی ھەبە لایەنە پەيوەندیارەکان لەوہزارەت و فەرمانگەکانی ھەرێم و کەرتی تاییبەت و رێکخراوەکانی کۆمەلگە ی مەدەنی بۆ ئامادەبونی کۆبونەوہی ئەنجومەنی دەستە بانگ بکات .

ماددە ٨) : سەرۆکی دەستە بۆی ھەبە رێنمایی دەربکات بۆ ئاسانکاری جێ بەجێکردنی یاسای دەستە .

فہ سلی سێیەم

نووسینگە ی سەرۆکی دەستە و پیکھاتەکانی پەيوەست بەوہوہ

ماددە ٩) : نووسینگە ی سەرۆکی دەستە لە ئاستی بەرپۆبەرایەتی دەبیئت ، فەرمانبەریک بە پلە ی بەرپۆبەر بەرپۆبە دەبات کہ برۆانامە ی بەرای زانکۆی ھەبیئت وچەند فەرمانبەریکیش یاریدە ی دەدەن .

ماددە ١٠) : نووسینگە ی سەرۆکی دەستە ئەم ئەرکانە ی دەبیئت :

یەكەم : سەرپەرشتی پیکھاتەکانی سەر بە نووسینگە دەکات .

دووہم : ئامادەکردنی فەرمان و بریارەکانی تاییبەت بە کاری نووسینگە .

سێیەم : وردبینی و بەدواداچون و رێکخستنی پۆستە ی ھاتوو لەلایەنی بالا و وەزارەت و لایەنەکانی نەبەستراو بە وەزارەت و ھەر وەھا فەرمانگە و نووسینگەکانی سەر بە دەستە .

چوارەم : رێکخستنی دیدار و چاوپێکەوتنەکانی سەرۆکی دەستە :

پێنجەم : ھەر ئیش و کاریک کہ لەلایەن سەرۆکی دەستەوہ پێدەسپێردرێت .

ماددە ١١) : پیکھاتەکانی نووسینگە ی سەرۆکی دەستە :

١- سکرتریەت : فەرمانبەریک بەرپۆبە دەبات کہ شارەزایی و لێھاتوی ی لەکارەکانیدا ھەبیئت ، ئەرکی وەرگرتنی پۆستە و پەيوەندی تەلەفۆنی وئیمەیل لەگەڵ لایەنە جۆراوجۆرەکان و چاپکردنی نوسراوہ فەرمیەکانی نووسینگە یە .

٢- خامە ی نھییی : فەرمانبەریک بەرپۆبە دەبات کہ شارەزایی لەبۆاری کارگێری دا ھەبیئت . ئەرکی کردنەوہ ی تۆمار و ئەرشیف کردن و بەدواداچونی نوسراوہکانە .

ماددهی (۱۲) : ئەم بەشانی خوارەو پەییوەستە بە نووسینگی سەرۆکی دەستە :
یەكەم : بەشی وردیینی :

دووهم : بەشی تەکنەلۆژیای زانیاری :

ماددهی (۱۳) : هەر بەشێك فەرمانبەریك بەرپۆهێ دەبات بە پەلی بەرپرسی بەش ، كە لایەنی كەم هەلگری
بروانامەدی دبلۆم بیئت ، وەپسپۆریهكەدی گونجاو بیئت لەگەڵ سروشتی كارەكەدی ، وە لایەنی كەم چوار ساڵ راژەدی
هەبیئت . لەكاتی دانان وپرکردنەوێ و ركا بەدی كردن بۆ ئەو پۆستە ئەولەویەت بۆ فەرمانبەرانێ دەستە دەبیئت .

فەسلی چوارەم

ئە نچومەنەكانی دەستە :

ماددهی (۱۴)

یەكەم : ئەنچومەنی كارگێری ، كە لە سەرۆك و بەرپۆهێبەرانێ فەرمانگەكانی دەستە و راویژكاران پێكدیئت .
دووهم : ئەنچومەنی دەستە ، لەمانەدی خوارەو پێكدیئت :

۱- سەرۆکی دەستە / سەرۆك .

۲- بەرپۆهێبەدی گشتی فەرمانگەدی یاسایی و پاراستنی مافی مرۆف / بریاردەر .

۳- نوینەدی ئەنچومەنی وەزیران پەكەدی لە پەلی تاییەت كەمتر نەبیئت / ئەندام .

۴- نوینەدی ئەنچومەنی دادوهری / ئەندام .

۵- نوینەدی داواکاری گشتی / ئەندام .

۶- دوو ئەندام لەوانەدی كە کاری دادوهری یان یاسادانان بۆ ماوهیەك كرديئت كە لە (۱۰) دە ساڵ كەمتر نەبیئت .

سپیهەم : مسۆگەرکردنی بەشدارێ تافرهت لە ئەنچومەنەكەدا .

چوارەم : ئەنچومەن مانگانە كۆدەبیئتەو ، سەرۆكیش لە كاتی پێویستدا بۆی هەیه بانگهێشتی كۆبونەوێ
لەناكاو بكات ، و، بریارەكانیشی بەزۆرینەدی ژمارەدی نامادەبوون وەردەگریت و لەكاتی یەكسانبوونی
دەنگەكاندا ئەو لایەنە سەردەكەویت كە سەرۆك دەنگی لەگەڵ داو .

پینچەم : سەرۆك بۆی هەیه لایەنە پەییوەندیارەكان لە وەزارەت و فەرمانگەكانی هەرپم و كەرتی تاییەت و

ریكخراوەكانی كۆمەلگەدی مەدەنی بۆ نامادەبوونی كۆبونەوێكان بكات و بەبێ ئەوێ مافی دەنگ دانیان

هەبیئت .

فەسلی پینچەم

فەرمانگەكان و نووسینگیەكانی دەستە

ماددهی (۱۵) : دەستە لەم فەرمانگیه و نووسینگیه خوارەو پێكدیئت :

یەكەم : فەرمانگی كارگێری و دارایی :

دووهم : فەرمانگی یاسایی و پاراستنی مافی مرۆف .

سپیهەم : فەرمانگی پەییوەندیەكان و پراگەیانندن :

چوارەم : نووسینگیەكانی مافی مرۆف .

فەسلى شەشەم

فەرمانگەي كارگىرى و دارايى

ماددەي (۱۶) : فەرمانبەري بەريۆەي دەبات بە پەلي بەريۆەبەري گشتى ، و لايەنى كەم پيويستە ھەلگري پرونامەي بەريي زانكۆ بيت لەبواري كارگىرى ، يان ژمييراري ، يان ياسايي ياخود ھاوتاكەي ، و ھەشارەزاو بە ئەزمون بيت لەبواري كارگىرى و دارايي. وە دەبيت بەلئىنامەيەكي دەست نووس پيشكەش بكات كە لە كاتي دەوامي فەرمي كاري حزيابەتي نەكات، وە لەكاتي دانان و دەست نيشانكردن و كانديدبوون بۆ ئەو پۆستە دەبيت رەزامەندي دەستەي لەگەل بيت .

ماددەي (۱۷) : فەرمانبەري بە پەلي ياريدەدەري بەريۆەبەري گشتى ياريدەري دەدات ، كە پيويستە بە لايەنى كەم ھەلگري پرونامەي بەريي زانكۆ بيت لەبواري كارگىرى و دارايي و ژمييراري و ياسايي يان ھاوتاكەي. وە لە ريگەي ئەنجومەني كارگىرى دەستەوە كانديد بكرىت و لەريگەي CV و چاپيەكەوتنەوە بيت . وە لەكاتي دانان و پەركردنەوە وركابەري كردن بۆ ئەو پۆستە ئەولەويەت بۆ فەرمانبەراني دەستە بيت .

ماددەي (۱۸) : فەرمانگەي كارگىرى و دارايي لەو بەريۆەبەرايەتيانە پيكديت .

يەكەم : بەريۆەبەرايەتي كارگىرى و خۆيەتي :

دووەم : بەريۆەبەرايەتي دارايي و ژمييراري :

ماددەي (۱۹) :

يەكەم : بەريۆەبەرايەتي كارگىرى و خۆيەتي فەرمانبەريك بەريۆەي دەبات بە پەلي بەريۆەبەر ، لايەنى كەم ھەلگري پرونامەي دبلۆم بيت لەبواري كارگىرى يان ھاوتاكەي ، وە لايەنى كەم ھوت سال پراژەي ھەبيت، وە لەكاتي دانان و پەركردنەوە وركابەري كردن بۆ ئەو پۆستە ئەولەويەت بۆ فەرمانبەراني فەرمانگەي كارگىرى و دارايي دەبيت .

دووەم : بەريۆەبەرايەتي كارگىرى و خۆيەتي لەم بەشانە پيكديت :

۱. بەشي خۆيەتي : پيكديت لە :

أ. ھۆبەي ميلاكات .

ب. ھۆبەي كاروياري راژە .

۲. بەشي كارگىرى پيكديت لە :

أ. ھۆبەي خزمەتگوزاري .

ب. ھۆبەي كۆگا .

ج. ھۆبەي ھاوو و دەرچوو .

د. ھۆبەي پرسگە .

سییہم : ہر بەش و ہۆبەیکە فرمانبەریک بەرپۆە دەبات بە پلە بەرپرسی بەش یان هۆبە ، کہ لایەنی کەم هەلگری پروانامە دبلۆم بیٹ ، وە پەسپۆریە کە ی گونجاو بیٹ لە گەڵ سروشتی کارە کە ی ، وە لایەنی کەم چوار سال راژە ی هەبیٹ . لە کاتی دانان و پرکردنە وە ی و رکابەری کردن بۆ ئەو پۆستە ئەولەویەت بۆ فرمانبەرانی فرمانگە ی کارگیری و دارایی دەستە دەبیٹ .

چوارەم : ئەرکە کانی بەرپۆە بەرایەتی کارگیری ئەمانە دەبیٹ :

- ۱- دیاریکردنی پێداویستی دەستە لە فرمانبەران و دا بینکردنی فرمانبەر بۆ میلاکە بەتالەکان .
- ۲- ئەنجامدانی کارپایەکانی تاییەت بەدامەزراندن ، پلە بەرزکردنە وە ، پێدانی سەرموچە ، مۆلەت ، خانەنشینی ، گواستەنە وە راژە ، ریز و سوپاس ... هتد ، بۆ فرمانبەرانی دەستە و پلە تاییەتەکان .
- ۳- ریکخستنی دۆسیەکان و تۆمارەکان و داتابەیسەکانی پەییوەست بە کاروباری فرمانبەران لەبازنە ی ئەرکە کانی بەرپۆە بەرایەتیە کە دا .
- ۴- ئەنجامدانی هەر کاریکی تری پەییوەندار بە کاروباری فرمانبەران .

ماددە ی (۲۰) :

یە کەم : بەرپۆە بەرایەتی دارایی و ژمیاری : فرمانبەریک بەرپۆە دەبات بە پلە بەرپۆە بەر ، لایەنی کەم هەلگری پروانامە دبلۆم بیٹ لە بواری ژمیاری یان دارایی یان زانستەکانی دارایی و بانک یان هاوتاکە ی . وە لایەنی کەم حەوت سال راژە ی هەبیٹ لە بواری ژمیاری ، وە لە کاتی دانان و پرکردنە وە ی و رکابەری کردن بۆ ئەو پۆستە ئەولەویەت بۆ فرمانبەرانی فرمانگە ی کارگیری و دارایی دەبیٹ .

دووەم : بەرپۆە بەرایەتی دارایی و ژمیاری لەم بەشە پیکدیت :

- ۱- بەشی پێشینیە و خەرجیەکان .
- ۲- بەشی ژمیاری نووسینگەکان .
- ۳- بەشی مووچە و خەزنە

سییەم : هەر بەشیک فرمانبەریک بەرپۆە دەبات بە پلە بەرپرسی بەش ، کہ لایەنی کەم هەلگری پروانامە دبلۆم بیٹ ، وە پەسپۆریە کە ی گونجاو بیٹ لە گەڵ سروشتی کارە کە ی ، وە لایەنی کەم چوار سال راژە ی هەبیٹ . لە کاتی دانان و پرکردنە وە ی و رکابەری کردن بۆ ئەو پۆستە ئەولەویەت بۆ فرمانبەرانی دەستە دەبیٹ .

چوارەم : ئەرکە کانی بەرپۆە بەرایەتی دارایی و ژمیاری ئەمانە دەبیٹ :

- ۱- دانان و ئامادەکردنی بوودجە ی سالانە ی دەستە .
- ۲- ئامادەکردنی بووجە ی پێداچونە وە ی مانگانە و خشتە ی خەرجیەکان و مووچە ی فرمانبەران .
- ۳- گرتنی تۆمارگەکان و ئاسنکاری و خستە بەر دەستی دۆسیەکان بۆ دیوانی چاودیری دارایی ، وە پاراستنی دارایی و مولکی گشتی .
- ۴- ئەنجامدانی هەر کاریکی تری پەییوەندار بە کاروباری ژمیاری .

فەسلى ھەوتەم

فەرمانگەھى ياسايى و پاراستنى مافى مرۆف

ماددەھى (۲۱) : فەرمانبەرى بەرپۆھى دەبات بە پلەھى بەرپۆھبەرى گشتى ، ولایەنى كەم پېویستە ھەلگىرى برونامەھى بەرپۆھى زانكۆ بېت لەبوارى ياسا يان ھاوتاكەھى و ، ھەشارەزاو بە ئەزمون بېت لەبوارى مافى مرۆف ولایەنى كەم خاوەنى بەرھەمى ھزرى بېت لەبوارى مافى مرۆف ، ھە ، دەبېت بەلئینامەھى كى دەست نووس پېشكەش بکات كە لە كاتى دەوامى فەرمى كارى ھزبایەتى نەكات ، ھە لەكاتى دانان ھەست نیشانكردن وکاندیدبوون بۆ ئەو پۆستە دەبېت ھەزامەندى دەستەھى لەگەل بېت .

ماددەھى (۲۲) : فەرمانبەرى بە پلەھى یاریدەدەرى بەرپۆھبەرى گشتى یاریدەھى دەدات ، كە پېویستە بەلایەنى كەم ھەلگىرى برونامەھى بەرپۆھى زانكۆ بېت لەبوارى زانستە مرۆفایەتەكان يان ھاوتاكەھى ، ھە ھاوژا و ئەزمونى لەبوارى مافى مرۆف ھەبېت . ھە لەرېگەھى ئەنجومەنى كارگېرى دەستەھە كاندید بکرىت ولەرېگەھى CV وچاوپېكەوتنەھە بېت . ھە لەكاتى دانان وپركردنەھە وركابەرى كوردن بۆ ئەو پۆستە ئەولەویەت بۆ فەرمانبەرانى دەستە بېت .

ماددەھى (۲۳) : فەرمانگەھى ياسايى و پاراستنى مافى مرۆف لەو بەرپۆھبەرایەتیانە پېكدیت :

یەكەم : بەرپۆھبەرایەتى كاروبارى ياسايى :

دووھەم : بەرپۆھبەرایەتى مافى مرۆف :

ماددەھى (۲۴) :

یەكەم : بەرپۆھبەرایەتى كاروبارى ياسايى : فەرمانبەرىك بەرپۆھى دەبات بە پلەھى بەرپۆھبەر ، ھە ھەلگىرى برونامەھى سەرھەتایى زانكۆ بېت لەبوارى ياسا يان ھاوتاكەھى ، ھە لایەنى كەم ھەوت سال راژەھى ھەبېت ، ھە لە كاتى دانان وپركردنەھە وركابەرى كوردن بۆ ئەو پۆستە ئەولەویەت بۆ فەرمانبەرانى دەستە دەبېت .

دووھەم : بەرپۆھبەرایەتى كاروبارى ياسايى لەم بەشانە پېكدیت :

۱. بەشى سكالالا و بەدواداچوون .

۲. بەشى چاودېرى بەندېخانەكان .

سېپھەم : ھەر بەشېك فەرمانبەرىك بەرپۆھى دەبات بە پلەھى بەرپۆھسى بەش ، ھە لایەنى كەم ھەلگىرى برونامەھى دېلۆم بېت و ، پېسپۆرىكەھى گونجاو بېت لەگەل سروشتى كارەكەھى ، ھەلایەنى كەم چوار سال راژەھى ھەبېت ، ھە لە كاتى دانان وپركردنەھە وركابەرى كوردن بۆ ئەو پۆستە ئەولەویەت بۆ فەرمانبەرانى دەستە دەبېت .

چوارەم : نەركەكانى بەرپۆھبەرایەتى كاروبارى ياسايى ئەمانەن :

۱- ئەنجامدانى تەواوى مامەلە ياسايبەكان پەیوھست بە نوئى كوردنەھەھى گرى بەستى فەرمانبەران ھەر گرى بەستېكى تری ياسايى .

- ۲- بەدواداچوون بۆ داوایی یاساییەکان و نوینەرایەتی کردنی دەستە لە دادگاگاندا .
- ۳- بەدواداچونکردن بۆ ئەو یاساییانە ی که لەهەریمی کوردستان و عێراقدا دەردەچن لەبواری مافەکانی مرۆڤ بەمەبەستی گونجاندنیان لەگەڵ پێوەرەکانی بواری مافی مرۆڤ .
- ۴- وەرگرتنی سکالای هاوڵاتیان و کۆمەڵە و پێکخراوەکان و کۆمپانیاکان بەپێی یاسای دەستە .
- ۵- سەردانیکردن و بەدواداچون بۆ پەوشی گرتوخانەکانی هەریمی کوردستان وینکەکانی پۆلیس و نووسینی راپۆرت لەبارەیانەو هەرەها هەموو پێکارێکی یاسایی پێویست بۆ باشکردنی پەوشی مرۆیی لە بەندیخانەکان .

ماددە (۲۵) :

یەگەم : بەرپۆبەرایەتی مافی مرۆڤ : فەرمانبەریک بەرپۆبە دەبات بە پلە ی بەرپۆبەر ، دەبیەت هەلگری پڕوانامە ی بەرای زانکۆ بیەت لەبواری زانستە مرۆڤایەتیەکان یان هاوتاکە ی ، لایەنی کەم حەوت ساڵ رازە ی هەبیەت لەبواری مافی مرۆڤ . وە لە کاتی دانان و پێکردنەو ه ی و رکابەری کردن بۆ ئەو پۆستە ئەولەویەت بۆ فەرمانبەران ی دەستە دەبیەت .

دووهم : بەرپۆبەرایەتی مافی مرۆڤ لەم بەشە پێکدێت :

۱- بەشی چاودێری و دۆکیۆمێنتکردن :

۲- بەشی راپۆرت :

۳- بەشی تۆیژینەو و تاملار :

سییەم : هەر بەشیک فەرمانبەریک بەرپۆبە دەبات بە پلە ی بەرپرسی بەش ، وە لایەنی کەم هەلگری پڕوانامە ی دبلۆم بیەت و ، پەسپۆریەکی گونجاو بیەت لەگەڵ سروشتی کارەکی ، وە لایەنی کەم چوار ساڵ رازە ی هەبیەت ، وە لە کاتی دانان و پێکردنەو ه ی و رکابەری کردن بۆ ئەو پۆستە ئەولەویەت بۆ فەرمانبەران ی دەستە دەبیەت .

چوارەم : تەرکەکانی بەرپۆبەرایەتی مافی مرۆڤ :

۱- چاودێریکردنی پەوشی مافی مرۆڤ بە هەموو سیکتەرەکان و کایەکان هەرەها بە دۆکیۆمێنتکردنی پێشیلکاریەکانی مافی مرۆڤ و بەرزکردنەو ه ی پێشینیار و پاسپاردە بۆ سەروی خۆ ی .

۲- سەرپەرشتییکردن و وەلامدانەو ه ی کۆی نوسراوەکانی تاییبەت بە مافەکانی مرۆڤ بۆ دەزگا و دامەزراوە و لایەنە پەییوەندارەکان .

۳- نووسینی راپۆرتەکانی دەستە تاییبەت بەرپۆبە مافی مرۆڤ بەهەماهەنگی لەگەڵ بەشە تاییبەتەندەکانی دەستە .

۴- ئەنجامدانی سیمنار و چالاک ی بەمەبەستی بلاوکردنەو ه ی رۆشنییری مافی مرۆڤ بە هەماهەنگی لەگەڵ بەشە تاییبەتەندەکانی دەستە .

فەسلى ھەشتەم

فەرمانگەي پەيوەندىيەكان و راگەياندن

ماددەي (۲۶): فەرمانبەري بەرپۆھي دەبات بە پلەي بەرپۆھبەري گشتي ، ولايەني كەم پيويستە ھەلگري پروانامەي بەرايي زانكۆ بيت لەبوايي زانستە سياسيەكان يان راگەياندن يان پەيوەندىيەكان و دبلۆماسىيەت يان ھاوتاكەي و ، وەشارەزاو بە ئەزمون لەبوايي پەيوەندىيەكان و راگەياندن ھەبيت و بەديكومينيت پشت راست بکاتەو ، وەتوانستى زمانەوانى باش بيت جگەلە زمانى فەرمى لەھەرئيم ، زمانەکانى عەرەبى و ئينگليزى بزانيت ، دەبيت بە ئينامەيەكي دەست نووس پيشكەش بکات كە لە كاتى دەوامى فەرمى كاري حزبىيەتى نەكات ، وەلەكاتى دانان و دەست نيشانکردن و كانديدوبون بۆ ئەو پۆستە دەبيت رەزامەندى دەستەي لەگەل بيت .

ماددەي (۲۷) : فەرمانبەري بە پلەي يارىدەدەري بەرپۆھبەري گشتي يارىدەري دەدات ، كە پيويستە بەلايەني كەم ھەلگري پروانامەي بەرايي زانكۆ بيت لەبوايي زانستە مرۆفاسيەتيەكان يان ھاوتاكەي ، وەشارەزا و ئەزموني لەبوايي پەيوەندىيەكان و راگەياندن ھەبيت . وەلەريگەي ئەنجومەني كارگيري دەستەوە كانديد بکريت و لەريگەي سى قى و چاوپيئەتەوئەو ھەبيت ، وە لەكاتى دانان و پرکردنەوہي و رکا بەري كردن بۆ ئەو پۆستە ئەولەويەت بۆ فەرمانبەرانى دەستە بيت .

ماددەي (۲۸) : فەرمانگەي پەيوەندىيەكان و راگەياندن لەو بەرپۆھبەرايەتيانە پيكديت :

يەكەم : بەرپۆھبەرايەتي پەيوەندىيەكان :

دووہم : بەرپۆھبەرايەتي راگەياندن :

ماددەي (۲۹) :

يەكەم : بەرپۆھبەرايەتي پەيوەندىيەكان فەرمانبەريك بەرپۆھي دەبات بە پلەي بەرپۆھبەر ، دەبيت ھەلگري پروانامەي بەرايي زانكۆ بيت لەبوايي زانستە مرۆفاسيەتيەكان يان ھاوتاكەي ، جگەلە زمانى كوردى شارەزاي و توانستى لە زمانى عەرەبى ھەبيت ، وە لاينى كەم ھوت سال راژەي ھەبيت ، وە لە كاتى دانان و پرکردنەوہي و رکا بەري كردن بۆ ئەو پۆستە ئەولەويەت بۆ فەرمانبەرانى دەستە دەبيت .

دووہم : بەرپۆھبەرايەتي پەيوەندىيەكان لەم بەشانە پيكديت :

۱- بەشى ريكخراوہكان .

۲- بەشى وەرگيران .

سييەم : ھەر بەشيك فەرمانبەريك بەرپۆھي دەبات بە پلەي بەرپرسی بەش ، وە لاينى كەم ھەلگري پروانامەي دبلۆم بيت ، وە پيويستە پسپۆريەكەي گونجاو بيت لەگەل سروشتى كارەكەي ، وە لاينى كەم چوار سال راژەي ھەبيت ، وە لە كاتى دانان و پرکردنەوہي و رکا بەري كردن بۆ ئەو پۆستە ئەولەويەت بۆ فەرمانبەرانى دەستە دەبيت .

چوارەم : ئەركەكانى بەرپۆھبەرايەتي پەيوەندىيەكان :

- ۱- نامادہ کردن وریکخستنی کۆنفراس و کۆبونہ وەکان و کۆنفراسەکانی تایبەتمەند کە دەستە پێی ھەلدەستی لە ناوہ و دەرەوہی ھەریم .
- ۲- سەرپەرشتی و نامادە کاری بۆ کۆبونہ وەکان لەگەڵ رێکخراوەکان و نووسینی کۆنوسی کۆبونہ وەکان و دۆکیۆمێنتکردنی کۆبونہ وەکان و نوسراوەکان .
- ۳- کارکردن بۆ باشکردن و زەقکردنەوہی وینە دەستە و بەھێزکردنی پەپوہندی و ھەماھەنگی لەگەڵ لایەنە ناوہخۆیی و دەرەکیە جیاوازیەکان بە ھەماھەنگی لەگەڵ بەشەکانی تر ناو دەستە .
- ۴- نامادەکردنی رەشنوسی یاداشتێ لیکتینگەیشتن و رێککەوتنامە ی ھاوکاری و ھەماھەنگی لەنێوان دەستە و لایەنەکانی تر .
- ۵- بەدواداچون کردن بۆ جی بەجێکردنی کارەکان و پرۆژەکان کە دەستە لەگەڵ ھەموو رێکخراوە ناوہخۆیی و نێوہ و لێتی و ئازانسەکانی سەر بەنەتەوہیە کەگرتوہکان و لایەنی پەپوہندارەکان ئەنجامی دەدات بە ھەماھەنگی لەگەڵ فەرمانگە پەپوہندارەکانی ناو دەستە .
- ۶- ئاگادارکردنەوہی دەستە بە ھەموو پەرەسەندن و چالاکیی و بابەتی گشتی کە جێی بایەخی دەستەن و لەوەرگرتنی بروسکە و نامەکان و داوہتنامانە ی کە ئاراستە ی دەستە دەکری .
- ۷- نامادەکردنی وەلام بۆ بروسکە و نامەکان کە لایەنە پەپوہندارەکان بۆ دەستە ھاتوہ لەھەموو بۆنەکان بەپێی رێنمایی و پرەزامەندی سەرۆ .
- ۸- کارکردن لەسەر پێشوازیکردن لە شانەکان و ئاسانکاری کردنی رێ شۆینەکانی پێشوازیکردنیان و نامادەکردنی پرۆگرامی پێشوازی و مانەوہی میوانانی دەستە و رێکخستنیان .

ماددە ی (۳۰) :

یەکەم : بەرپوہبەراییەتی راگەیانندن فەرمانبەریک بەرپوہی دەبات بە پلە ی بەرپوہبەر ، دەبیت لایەنی کەم ھەلگری پروانامە ی دبلۆم بیت لەبواری راگەیانندن یان زانستە مرۆشایەتیەکان یان ھاوتاکە ی ، وە لەلایەنی کەم ھەوت سال رازە ی ھەبیت، لە بواری راگەیانندن شارەزای و ئەزمونی ھەبیت و لەرێگە ی CV وە پشتراستی بکاتوہ بە بەلگە بیخاتە روو ، وە لە کاتی دانان و پرکردنەوہی و رکا بەری کردن بۆ ئەو پۆستە ئەولەویەت بۆ فەرمانبەران ی دەستە دەبیت .

دووەم : بەرپوہبەراییەتی راگەیانندن لەم بەشانە پیکدیت :

۱- بەشی بلاوکرۆ و چاپەمەنی .

۲- بەشی وینەگرتن و ئەرشیف

سێیەم : ھەر بەشیک فەرمانبەریک بەرپوہی دەبات بە پلە ی بەرپرسی بەش ، وە لایەنی کەم ھەلگری پروانامە ی دبلۆم بیت ، وە پێویستە پسرپوریە کە ی گونجاو بیت لەگەڵ سروشتی کارە کە ی، وە لایەنی کەم چوار سال رازە ی ھەبیت ، وە لە کاتی دانان و پرکردنەوہی و رکا بەری کردن بۆ ئەو پۆستە ئەولەویەت بۆ فەرمانبەران ی دەستە دەبیت .

چوارہم : ندرکہ کانی بہرپوہ بہرایہ تی پراگہ یاندن ئەمانەن :

- ۱- پرومالکردنی کار وپروژە وچالاکییہ کانی دەستە لەپرووی پراگہ یاندنەوہ .
- ۲- بەشداری کردنی ھەلمەتە کانی ھۆشیارکردنەوہ وبلاوکردنەوہی پڕۆشنبیری مافەکانی مرۆڤ و مافی گشتی .
- ۳- ھەلسان بەچاپکردنی بلاوکراوہ و ریکخستنی لاپەرە ی فەرمی دەستە ویا بەتە کانی پەییوہست بە پراگہ یاندن وپڕۆشنبیری .
- ۴- چاودیری کردن و بەدواداچون وئاگاداریبون لە بابەتە پەییوہستەکان لەپراگہ یاندن و پڕۆژنامە و چاپەمەنیەکان وئاگادارکردنەوہی بەشە کانی دەستە پەییوہست بەم بوارە .
- ۵- ئامادە کردنی پەيام و بەیاننامە فەرمیە کانی دەستە بە ھەماھەنگی سەرۆکی دەستە وە فەرمانگە ی تاییەت بە ناوہ پڕۆکی بەیاننامە کە .
- ۶- ئامادە کردن و بەرزکردنەوہی راپۆرتی بەردەوام و مانگانە و خولاو پەییوہست بە کاری بەشە کە بۆ سەرروی خۆی
- ۷- ئەرشیف کردن و دۆکیۆمێنتکردنی بەلگە و راپۆرت ویا بەت و بەیاننامە و ھەلۆیستە فەرمیە کانی دەستە .

فەسلی نوێەم :

نووسینگە کانی مافی مرۆقی سەر بە دەستە :

ماددە ی (۳۱)

یەكەم: دەستە بۆی ھەییە نووسینگە ی مافی مرۆڤ لە پارێزگا کانی ھەریم بکاتەوہ .

دووہم: دەستە بۆی ھەییە نووسینگە لە قەزا وناحیەکان بکاتەوہ (ماددە ی دووہم _ دووہم لە یاسای دەستە).

ماددە ی (۳۲) : ھەر نووسینگە یەکی مافی مرۆڤ فەرمانبەریک بەرپوہی دەبات بە پلە ی بەرپوہبەر کە دەبیەت ھەلگری پڕوانامە ی بەرای زانکۆ بیەت لەبواری زانستە مرۆڤایەتیەکان یان ھاوتاکە ی و ، لایەنی کەم ھەوت ساڵ پراژە ی ھەبیەت لەبواری مافی مرۆڤ وە شارەزا و ئەزموونی لەبواری مافی مرۆڤ ھەبیەت و بە بەلگە بیخاتەپروو لەکاتی دانان وپڕکردنەوہی وپراکابەری کردن بۆ ئەو پۆستە ئەولەویەت بۆ فەرمانبەرائی نووسینگەکان دەبیەت .

ماددە ی (۳۳) : بەرپوہبەری نووسینگە یاریدەدەریکی دەبیەت بۆ رایکردنی کارە کانی .

ماددە ی (۳۴) : نووسینگە ی مافی مرۆڤ لەم ھۆیانە پیکدیەت :

- ۱- ھۆبە ی یاسا و سکاڵا .
- ۲- ھۆبە ی گرتوخانەکان .
- ۳- ھۆبە ی پراگہ یاندن و پەییوہندیەکان .
- ۴- ھۆبە ی راپۆرت .
- ۵- ھۆبە ی چاودیری و دۆکیۆمێنتکردن .
- ۶- ھۆبە ی کارگێری و خۆیەتی .

ماددهی (۳۵) : هەر هۆیهیهك فەرمانبهری بهرپهوهی دهبات به پلهی بهرپرسی هۆبه ، لایهنی كهه ههنگری پروانامهی دبلۆم بیته ، وه پێویسته پسیپۆریهكهی گونجاو بیته لهگهڵ سروشتی کارهكهی، وه لایهنی كهه چوار سال رازهی ههبیته ، وه له کاتی دانان وپهركردنهوهی وپهركابهری كردن بو تهو پۆسته تهولهویهت بو فەرمانبهرانی دهسته دهبیته .

ماددهی (۳۶) : تهركهکانی نووسینگهی مافی مرۆف ههمان تهو تهركاندهن كه له ماددهی (۲) پهپهوهی ناوخۆ دا هاتوه ، وه لهسنوری کارکردنی جوگرافی خۆیدا .

فهسلی دهیهم

پاویژکاران

مادده (۳۷) : پاویژکاران ژمارهیان له دوو زیاتر نابیته و دهبیته شارهزا وپسیپۆر بن له بواری مافی مرۆفدا (ماددهی ههوتهم (یهكهه-۴) له یاسای دهسته).

ماددهی (۳۸) : پاویژکار پێویسته لایهنی كهه ههنگری پروانامهی بهرای زانکۆ بیته لهبواری زانسته مرۆفایهتیهکان یان هاوتاکهی، وه شارهزاو به تهزمون بیته لهبواری مافی مرۆف و یاساکان ولایهنی كهه خاوهنی بهرههه می هزی بیته لهو بوارهدا ، وه توانستی زمانهوانی باش بیته جگهله زمانی کوردی ، زمانی عهرهبی بزانیته ، وه دهبیته به ئینامهیهکی دهست نووس پێشکەش بکات كه له کاتی دهوامی فهرمی کاری حزبایهتی نهکات، وه لهکاتی دانان ودهست نیشانکردن وکاندیدبوون بو تهو پۆسته دهبیته رهزامهندی دهستهی لهگهڵ بیته

ماددهی (۳۹) : تهركهکانی پاویژکاران :

۱- کاری پێشکەشکردنی پاویژکاری له بابهتهکانی مافهکانی مرۆف ، وه پرس و بابهتهکانی یاسایی بو سهروکی دهسته .

۲- پیدانی پاویژ و پێشکەشکردنی پێشنیارو پا و سهرنج سهبارته به پرۆژهکان ، پلانی سالانه ، چالاکیهکان که دهسته تهنجامی ده دات .

۳- پیدانی پاویژو پا و سهرنج به پاپۆرتی تاییهت و گشتی سالانهی تاییهت رهوشی به مافهکانی مرۆف .

۴- جیبه جیکردنی ههر تهرك و کارێک كه له لایهن سهروکی دهسته وه پیده سپێدریته ، به مه بهستی به رهو پێشبردن وچاککردن و خزمهتکردنی رهوشی مافی مرۆف .

فهسلی یازدهیهم :

هوكمه گشتیهكان وکووتاییهكان

ماددهی (۴۰) : تهنجومهنی کارگیری وتهنجومهنی دهسته بهرنامه و میکانیزم و پهپهوهی ناوخۆیی کارکردن بو خۆیان دابنێن و پهپهوه بکریته .

ماددهی (۴۱) : سه ره رهشتیکردن و بهرپهوه بردنی مالهپهرو وێب سایت و پێیج و لاپه ره ی فهرمی دهسته ریکده خریته به هه ماههنگی نیوان سهروکی دهسته و بهرپهوه بهری گشتی فەرمانگه ی پهپهوه نديه کان وپاگه یانندن .

- ماددهی (٤٢) : بهرئوه بهری گشتی فرمانگهی په یوه ندییه کان وراگه یاندن ، ووته بیژی فهرمی دهسته ده بیته ، وه یان هه کسه سیکه تر که له لایهن سه رۆکی دهسته وه دیاری ده کریت .
- ماددهی (٤٣) : له پرئگهی فۆرمیکه وه هه لسه نگاندن بۆ کارو ته دای (به پرئوه بهری بهرئوه به رایه تیه کانی ناو دهسته ، بهرئوه بهری نووسینگه کان) ده کریت له لایهن ته نجومه نی کارگیری دهسته له کۆتایی هه ر سالیکی کارکردن به مه بهستی پیدانه وهی متمانه به مانه وهی له پۆسته کهی یا خود بواردن به خشیینی (اعفاء) .
- ماددهی (٤٤) : ته م په پیره وه جی به جی ده کریت له پرۆی په سه ندردنی و ده رچوونیه وه ریکه وتی ٢٨/٣/٢٠١٨ ، وه له پرۆنامه ی فهرمی (وه قايعی کوردستان) بلاوده کریته وه .

ضیاء بطرس صلیوا

سه رۆکی دهسته ی سه ربه خوی مافی مرووف

وهزارهتي كارهبا

ژماره ي: ١٠٦٠ له ٢٠١٨/٣/١

به پيئي تهو دهسه لاته ي پيمان دراوه له ماده ي (٥) پرگه ي (٢) له ياساي وهزارهتي كارهبا ژماره (٥) ي سالي ٢٠٠٦ ، وه ئامازه به نوسراوي سهروكايهتي تهنجومهني وهزيان ژماره (١٣٥١) له ٢٠١٦/٣/٢٨ و له پيناو بهرژه وهندي كار و پيئخستني مهرج و پيئمايه كاني پيداني ووزه ي كارهبا به هاوبه شان له سهر ئاستي ههريمي كوردستان و به مه به ستي بهرچاو پروني هاوولاتيان له چونيته ي به كارهيئاني ته م ووزه يه به شيويه كي گونجاو و چاره سهركردني سهريئچيهه كان ، پياردرا به دهركردني ته م ريئمايهه .

ريئمايي ژماره (١) ي سالي ٢٠١٨

ريئمايي و مه رجه كاني پيداني وزه ي كارهبا

به شي به كه م

پينا سه كان

ماده ي (١) :-

ته م دهسته واژانه ي كه ناويان هاتوه له م ريئمايهه دا ته و مانايانه ده به خشن، كه جيگير كراون به رامبهريان:

- ١- وهزارهت: وهزارهتي كارهبا ي حكومهتي ههريمي كوردستان.
- ٢- فه رمانگه: بهريئو بهرايه تيه گشتيه كاني كارهبا ي پاريزگكان و ئيداره سهريه خويه كان و بهريئو بهرايه تيهه كاني دابه شكردني كارهبا و فه رمانگه و لقه خزمه تگوزاريهه كانيان به پيئي سنووري ليئپرسراويههتي جوگرافياي هه ر بهريئو بهرايه تيهه ك.
- ٣- پلان: پلاني سالانه ي په سه نديكراو تاييهت به پرژه كاني وهزارهتي كارهبا.
- ٤- هاوبه ش: بريئيه له كه سيكي سروشتي ياخود مه عنهوي كه سوودمه نده له وه رگرتني ووزه ي كارهبا و خاوه ندياره تي مولكه كه ده كات.
- ٥- پوليئي هاوبه ش: پوليئي هاوبه شان دابه ش ده كرئت بو ته مانه ي خواره وه:

ه- ميري	د- كشتوكالا	ج- پيشه ساي	ب- بازرگاني	ا- مالان
---------	-------------	-------------	-------------	----------

تهو دهسته واژانه ي كه له م ريئمايهه دا هاتوون ته و مانايانه ده به خشن كه له به رامبهريان دا دياريكراوه :-

ميگا فوالت ته ميئر	(MVA):	كيلو فوالت ته ميئر.	(kVA):	كيلو فوالت.	(kV):
ميگا وات	(MW):	ميگا وات كاتوميئر	(MWh):	كيلو وات	(kW):
ميگا فار كاتوميئر	(MVarh):	ميگا فار	(MVar):	كيلو فار	(kVar):
هيترت	(HZ):	سي فهيس	(Ø 3):	سنگل فهيس	(Ø 1):
		ميگا هيترت	(MHZ):	كيلو هيترت	(kHz):

بہشی دووہم

مہرجہ گشتیبہ کانی پیدانی وزہی کارہبا بہ ہاوبہ شان

ماددہی (۲) :-

۱- فرمانگہ کانی کارہبا بہ پیتی سنوری جوگرافیا وزہی کارہبا دہدہن بہ ہاوبہ شان وہ بہ ئاستی شہش فۆلٹیپہی جیاواز بہو شیپہیہی لہ خوارہوہ ہاتووہ :

أ- توانای فۆلٹیپہی نزم - سنگل فہیس 240 V (-۱۰% تا +۶%) بہو ہاوبہ شانہ دہدریت کہ پیویستی کارہبا بیان تا (15kW) بیٹ.

ب- توانای فۆلٹیپہی نزم - سیّ فہیس (416V) (-۱۰% تا +۶%) بہو ہاوبہ شانہ دہدریت کہ پیویستی وزہی کارہبا بیان زیاتریٹ لہ (15kW) تا کو (30kW) .

ج- توانای فۆلٹیپہی ناوہند سیّ فہیس 11 kv ($\pm 5\%$) بہو ہاوبہ شانہ دہدریت کہ پیویستی وزہی کارہبا بیان زیاتریٹ لہ (30kW) تا کو (5MW) .

ه- توانای فۆلٹیپہی ناوہند سیّ فہیس (33kW) ($\pm 10\%$) بہو ہاوبہ شانہ دہدریت کہ پیویستی وزہی کارہبا بیان زیاتریٹ لہ (5MW) تا کو (30MW) .

و- توانای فۆلٹیپہی بہرز سیّ فہیس (132kv) ($\pm 10\%$) بہو ہاوبہ شانہ دہدریت کہ پیویستی وزہی کارہبا بیان زیاتریٹ لہ (30MW) تا (150MW) جگہ لہ کارگہ کانی توانہوہی ئاسن .

ز- توانای فۆلٹیپہی بہرز سیّ فہیس (400kv) ($\pm 10\%$) بہو ہاوبہ شانہ دہدریت کہ پیویستی وزہی کارہبا بیان زیاتریٹ لہ (150MW) وہ کارگہ کانی ئاسن کہ ناتوانن لہ خالی (و) کارہبا بیان پیّ بدریت.

۲- تہگہر وا پیویست بکات ہیلی کارہبا لہ پروبار یان بہرہستی ئاوی بہریندریتہوہ بۆ پیدانی وزہی کارہبا بہ شوینیکی دیاریکراو، فرمانگہ ہلّسہنگاندن دہکات بۆ شیوازی پھاندنہوہی ہیله کہ بہسہر بہرہستہ ئاویہ کہدا، تہمہش بۆ بہدیہینانی پیوہرہ پشت پیبہستراوہ کانی تاییہت بہ دووری رینگہ پیدراوی نیوان ہیلا و ئاستی ئاو بہرہچاوکردنی بہرزترین ئاستی ئاو، ہہروہا پیویستہ پیش دہست بہ کاربوون لہ پرۆژہ کہ رہزامندی لہ لایہنہ پیوہندیدارہکان لہ و ہزارتہ کانی (کشتوکالا و سہرچاوہ ئاویہکان و گواستہوہو گہیانندن و ئاودانکردنہوہو نیشتہ جیکردن) و ہریگریٹ.

۳- تہو بالہ خانانہی کہ پروبہری بینایان لہ (۲م۴۰۰) زیاتر بوو پیویستہ گۆرہری تاییہت بہ خزی دابنیت لہسہر تہستوی خواونہکی بہلام تہگہر رووبہری بیناکہ لہ (۲م۴۰۰) کہمتر بوو دہتوانیت تا بری (۳۰) کیلو وات لہ گۆرہری گشتی بدریت پیپتی پیداویستی بالہ خانہ کہ.

ماددہی (۳) :-

بہمہبہستی گہیانندی وزہی کارہبا بۆ ہاوبہ شان، پیویستہ پھیرہوی تہم خالانہ بکریٹ:

۱- پیبشکہ شکردنی داواکاری بۆ ہاوبہ شبوونی کارہبا لہ لایہن خواون مولک یان بریکاری یاسایی بہہبوونی بہلگہ نامہی پھسہندکراو. ہاوکات کریچی بۆی ہدیہ داوای ہاوبہ شبوونی وزہی کارہبا بکات بۆ تہو مولکہی بہکری بہکاری دینی بہ مہرجی گریبہستی پھسہندکراوی ہدیٹ بہلام تۆماری ہاوبہ شہ کارہبا بیہ کہ بہ ناوی خواون مولک تۆمار دہکریٹ.

۲- لہ کاتی بہستنی تۆری کارہبا بۆ ھاویہش پیویستہ کیبلہکان لہناو لولہک دابنریت بہمہرجی دلتیابوون لہوہی کہوا ہیچ سہریچی لہسہر کیبلہکہ نہکراوہ یان بہشیوہی دہرکہوتوو (ظاہر) بیٹ لہنیوان تۆری کارہباو پیوہرہکہ، بہدہر لہم دوو مہرجہ نابیّ وزہی کارہبا ی پیّ بدریت.

۳- تہواوکردنی تۆری بہ زہوی گہیانندن بۆ سیستہمی کارہبا بہ بہستنی وایہری سییہم تاییہت بہ پاراستنی دژ بہ دزہکردنی زہوی بۆ ہدرخالیکی وەرگرتنی کارہبا، ہہروہا بہستنی شیشی بہ زہوی گہیانندن یان بہسیستہمی تۆری زہویہوہ نزیک لہ بۆردی پیوہرہوہ بۆ گہیانندی وزہی کارہبا، نابیت بہ ہیچ جۆریک وزہی کارہبا بگہیہنریتہ ھاویہش بہبیّ جیبہجیکردنی ئەم خالہ لہ رۆژی پەسەندکردنی ئەم رینمایہ (واتہ پیویستہ وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار و رپیکخواوەکانی ئەندازیارانێ کوردستان مۆلت نەدەن بہبیّ ہەبوونی ئەم مەرجە)

۴- دابینکردن و دانانی بۆردی سہرہکی لہ جۆری سینگل فہیس یان سیّ فہیس بہو جۆرہی کہ فەرمانگہ دیاری دہکات.

۵- دابینکردن و دانانی بۆردی پیوہر لہو شوینہی کہ فەرمانگہ دیاری دہکات.

۶- دوا ی جیبہجیکردنی ئەو (۵) مہرجانہی سہرہوہ، فەرمانگہ نۆپینی دامەزراوہی کارہبا یی داواکراوہ کہ ئەنجام دہدات.

ماددہی (۴):-

یہکەم: ئەو ھاویہشہی کہ بہ (33 kV , 11kV) (وزہی کارہبا ی بۆ دابین دہکریت کہلہ برگہکانی (ج، ہ) ی خالی یہکەمی ماددہی ۲) دا ہاتووہ پابەند بکریت بەدانانی گۆرہر وہ لہنہخشہی بیناکہ جیگیر بکریت:

أ- ئەو بالہخانانہی رووبہری زہویان زیاترہ لہ (۳۰۰) مەتر دووجا گۆرہرہ کہ جیگیر بکریت لہنہۆمی زہمینی دابنریت وہ لہرووی تەکنیکیوہ گونجاو بیٹ و ژووری بۆ دروست کرابیت، وەبتوانی لہرووی شەقامی سہرہکیوہ بہئاسانی و بہبیّ ئاستەنگ کاری لہسہر بکریت .

ب- ئەو بالہخانانہی رووبہری زہویان کہ مەترہ لہ (۳۰۰) مەتر دووجا دہکریت گۆرہرہ کہ جیگیر بکریت لہنہۆمی زہمینی یان ژیر زہمینی یان لہیہکیک لہنہۆمەکان بہمہرجیک بہرزی لہ (۹) مەتر زیاتر نہبیٹ و لہرووی تەکنیکیوہ گونجاو بیٹ و ژووری بۆ دروست کرابیت ، وەبتوانی لہرووی شەقامی سہرہکیوہ بہئاسانی و بہبیّ ئاستەنگ کاری لہسہر بکریت.

دووہم: ئەو ھاویہشہی کہ بہ (400 kV , 132kV) (وزہی کارہبا ی بۆ دابین دہکریت کہلہ برگہکانی (و ، ز) ی خالی یہکەمی ماددہی ۲) دا ہاتووہ یان ئەو ھاویہشہی کہ ویستگہی ناوہندی گۆرپینی فۆلتیہی (33 kV) پیویستہ پابەند بکریت بەدانانی ویستگہی ناوہندی لہ سہر رووبہریکی زہمینی گونجاو لہ ناو سیاجی پڕۆژہ کہ بہمہرجی پابەندبوونیان بہ مواسەفات و رینمایہی یہکانی وەزارەتی کارہبا.

وہپیویستہ وینہیہک لہ کلیلی ژووری ئەو ویستگہ ناوہندیہ یان گۆرہرہ بدریت بہفەرمانگہی کارہبا ی ہیوہنیدار بۆ ئەوہی کارمەندانێ بتوانن لہ کاتی پیویست بہ کاری بیئن .

ماددہی (۵) :-

نابیت زیاتر لہیک سہرچاوی وزہی کارہبا بہ ییک شوین بدیت (جگہ لہحالتی زور تاییبت بہ پزہزامندی ووزیر ہدشیوہیک کہمترسی نہبیت بؤ سہر ژیانی ہاولاتیان).

ماددہی (۶) :-

ہہر کاتیئک ہاویہش پیویستی بہ بہکارہینانی موہلیدہی کارہبا ہہبوو، پیویستہ مہرجہکانی خؤپاراستنی پیشہیی پہپرہو بکات ، لہ پریگہی دانانی بؤردیک بؤ جیاکردنہوہی وزہی کارہبا نیشتیمانی لہ کارہبا ی موہلیدہ (change over) یان (Contactor) بہ مہبہستی تیکہلاؤ نہبوونی ئەم دوو سہرچاوی وزہی و پاراستنی سہلامتی گیانی کارمندان، ئەگہر لہ ئەنجامی پہپرہونہکردنی ئەم رینمایہ ہہر زیانیئک بہر کارمندان فہرمانگہ کہ بکہویت، ئەوہ ہاویہشہ کہ لہ پروی یاساییہوہ بہرپرس دہبیت.

ماددہی (۷) :-

پیویستہ ہاویہش جؤرو بہکارہینانی کارہباکہی لہ پؤلیئکہوہ بؤ پؤلیئکی تر بہرہزامندی فہرمانگہی پہیوہندیار بیت ، بہ پیچہوانہوہ وکو سہرپیچی کار مامہلہ لہ گہل ہاویہش دہکریت.

ماددہی (۸) :-

بؤ گہیاندنی وزہی کارہبا و کردنہوہی ہاویہش بؤ ہہر مائیئک لہ گوندہکان ، پیویستہ پشتگیری ییکہی کارگیتری ہدبیت کہ مالہ کہ لہ ناو سنوری دانیشتوانی گوندہ (حہرمی گوند) ، بہمہش تیچووی راکیشانی ہیلی کارہباکہ دہکہویتہ ئەستؤی فہرمانگہ بہ رہچاوکردنی مہرجہ تہکنیکہکانی ہاتوو لہ ماددہی سی بہمہرجیئک وزہی کارہباکہ تہنہا بؤ پؤلی مال بہکار بیت بہلام ئەگہر شوینی ہاویہشہ کہ بکہویتہ دہرہوہی حہرمی گوند ئەوہ بہپی ماددہی (۱۱) مامہلہی لہ گہل دہکریت.

ماددہی (۹) :-

لہ سنوری شارہوانی فہرمانگہ تؤری وزہی کارہبا بؤ ئەو شوینانہ دادہنریت کہ نہخشہکہی لہ ماستہر پلان یان لہنہخشہی شارہوانی پہیوہندیار پہسہند کرابیت.

ماددہی (۱۰) :-

پیویستہ ئەو شوینانہی تؤری وزہی کارہبا یان بؤ دادہنریت لہ سنوری شارہوانی (گہرہ کہ تازہکان) لہ پلانی فہرمانگہ دانرابن و لہ ۲۵% ی بیناکانی تہواو بوویت یاخود دہست بہ دروستکردنی کرابیت، ہہروہا پیویستہ رپڑہوی شہقام و کؤلانہکان دیاری کرابیت و زہویہ کہ ہہموار کرابیت (تہسویہی ترابی).

ماددہی (۱۱) :-

ہاویہش یان خاوەن پڑوژہ سہرجہم خہرجیہکانی راکیشانی ہیلی کارہبا دہگریتہ ئەستؤ (کہلویہل + کریی کار) بؤ پڑوژہکان ، ہہوایی بیت یان ژیر زہوی کہ لہپلان یان لہ پلانی دہستہی وہبہرہینان دانہنرابیت و ئەو خہرجیانہ ناگہرپتہوہ، خاوەنداریہتی تؤرہ کہ بؤ ہاویہشانی (کشتوکالی ، پیشہسازی ، بازرگانی) جگہ لہ گؤرہر و پیوہلکاوہکانی دہگہرپتہوہ بؤ فہرمانگہ و دہتوانیت کہ لکی لی وہریگریت بؤ فراوانکردنی لہتائندہ وہ بؤ ہاویہشانی (میری و نیشتہجیبون) خاوەنداریہتی سہرجہم تؤرہ کہ دہگہرپتہوہ بؤ فہرمانگہ.

ماددهی (۱۲):-

ئەگەر ھاوبەشیکی نوێ داواکاری پراکیشانی هێلی وزە کارەبای تاییبەتی پیشکەش کرد لەسەر تۆری وزە کارەبای ھاوبەشیکی کۆنی تاییبەت ئەو دەبێت لە گۆژمەدی تیچووی پرۆژەکە بەشداریبێت لەو بەشە تۆرەکە کە هەردوو ھاوبەشەکان لێی سوودمەند دەبن بەلام دوا پینچ ساڵ لە دامەزراندنی هێلە کۆنەکان ئەم مەرجە سەرەو پەپەرە ناگرێت ، بەلام ئەگەر فەرمانگە پێویست بوو سود لەم هێلە وەرگرێت بۆ بەرژووەندی گشتی ئەو ئەو مەرجە نایگرێتەو و دەتوانی بەکاری بێ بەرامبەر.

ماددهی (۱۳):-

مەرجەکانی پێدانی زیاتر لەیەک ھاوبەشی کارەبا:

۱- دوو نەۆم: یان دوو خانوو یان زیاتر لەسەر پارچە زەویەک:

أ- دابراوین لەیەکتەر

ب- دەرگا و قادرمەدی تاییبەتی لەدیوی دەرەو هەبێت

ج- بەلگەنامەدی باجی خانووبەرە پیشکەش بکات

۲- بەلگەخانەدی بازراگانی و نیشتهجێبوون: پێویستە بەلگەنامەدی باجی خانو و بەرە و لەگەڵ (گرێبەست یان مۆلەتی پیشە) پیشکەش بکات و هەرەو هەماندوکی بازراو بۆردی دابەشکردنی سەرەکی و بۆردی پێوەرەکان دابین بکات.

ماددهی (۱۴):-

پێویستە فەرمانگە بە بەردەوامی وزە کارەبا بە ھاوبەشان، جگە لەو کاتانەدی کە وزە کارەبا دەبێت، بەهۆی گێرگرتی تەکنیکی یا هەر بارودۆخیکی نااسایی و ناجیگیرەو، یا بە هۆی فراوانکردن و چاکسازی لە تۆری وزە کارەبا یان نەبوونی سەرچاوەی بەرەمەهێنان یان قورسی باری فیدەر و گۆرەر و ویستگە، فەرمانگە بەرپرس نییە لە هەر زیانیکی ماددی یا مەعنەوی لە ئەنجامی ئەو برینانەدی سەرەو.

ماددهی (۱۵):-

ھاوبەش بەرپرس دەبێت لە سەلامەتی و باش بەکارهێنانی ئەو ئامیرو کەرەستانەدی کە فەرمانگە بۆ شوینی ھاوبەشەکان دابینی دەکات ، و هەر زیانیکی بەم ئامیرو کەرەستانە بگات لە ئەنجامی خراب بەکارهێنان یان ونبوون (جگە لە کۆن بوونی ئەم ئامیرو کەرەستانە) قەرەبووی زیانەکان لەئەستۆی ھاوبەش دەبێت و لێی وەرەگیرێت پیش گەرانندەووی وزە کارەبا بەیەکەدی بەپێی ئەو ھاوکێشەیهی کە لە ماددهی (۱۶) دا هاتووە.

ماددهی (۱۶):-

پارە قەرەبووی زیان پێگەیاندن لە تۆری وزە کارەبا بەم شیوەیه وەرەگیرێت:

(گۆژمەدی تیچوونی دروستکردن یا کرین + گۆژمەدی خەرجی چاککردنەووی زیانەکان) $\times ۱,۲$ ، لەئەنجامی ئەو زیانانەدی لە پێکھاتەکانی تۆری وزە کارەبا دەکەوێت.

ماددهی (۱۷):-

کارمندانى کارهبا بۆيان هديه هدرکات پيويست بکات بچنه ناو ويستگه و شوينه کان، به تاييه تى به مهبه ستي خویندنه وهی پيهر يان به دواد اچوونی سهرپيچی و ناگادار بوون له ناميره کان (که مولکی فرمانگه يه) وه پيويسته کارمهند باج يان ناسنامه ي تاييه ت به فرمانگه ي کارهبا ي هه لگرتييت و) له پرووی دهره وهی جلويه رگه که ی هه لواسراييت)، به مهبه ستي ناسين و تاشکرابوونی که سايه تى.

ماددهی (۱۸):-

فرمانگه پاره ي تيچووی چاککردنه وهی نه و ناميرانه ده گريته نه ستۆ که به کړي داوون به هاوبه شه کانی پيش دهرچوونی نه م رينمايه، به لام له دواي گۆره رو سيپرت بريکهره وه ده که ويته سهر هاوبه ش (ته گهر فرمانگه چاکسازي ته نجامدا بۆ نه و ناميرانه ي هاوبه ش خو ي دايان و).

ماددهی (۱۹):-

ته نجامدانی گۆرانکاری له توپي وزه ي کارهبا ي هاوبه ش له سهر داواکاری خو ي به م شيويه ي خواره وه جي به جي ده کريت:

۱- ته گهر ههر گۆرانکاریه ي يان زيادکردنيك له توپي وزه ي کارهبا ي هاوبه ش ته نجامدرا له سهر داواکاری خو ي وه ک گۆرپني شويني ستوون و (H-Pole) ي گۆره ره کان يان ههر گۆرانکاریه ي تر نه وه خهرجي نه م کاره له نه ستۆي هاوبه شه که خو ي ده بيت به پي خشته ي ژماره (۱) ي پاشکۆي ژماره يه ک، به لام ته گهر ريگريه زياده رزيه که يان گۆرانکاریه که به هۆي فرمانگه وه بيت، که توپي کارهبا ي له مولکی هاوبه شه که دانابوو به بي ره زامه ندى فرمان يان نه وه سهرجه م خهرجيه کان ده که ويته نه ستۆي فرمانگه يان ده که ويته نه ستۆي شاره وانی ته گهر توپه که به ناگاداري و ره زامه ندى شاره وانی دانرابوو يان فرمانگه ي کشتوکالی.

۲- ناييت هيچ گۆرانکاریه که له توپي سهر زه وي و ژير زه وي و توپه کانی رووناکي بکريت، جگه له و داواکاریه ي که له لايه ن شاره وانيه وه پيشکه ش ده کريت يان پشتگيري ده کريت (گۆرانکاری له شه قام و گۆره بان و شوينه گشتيه کاند) نه وه سهرجه م خهرجيه کان له نه ستۆي نه و لايه نه ده بيت که داواي گۆرانکاری ده کات به پي خشته ي ژماره (۱) ي پاشکۆي ژماره (۱).

۳- ته گهر هاوبه ش داواي گۆرپني شويني پيهر ي کرد دواي په سهندکردن له لايه ن فرمانگه، نه وه کاره که ي بۆ ته نجام ده دريت به رامبه ر به نرخيک که له خشته ي ژماره (۱) ناماژه ي پيدراوه.

ماددهی (۲۰):-

کاتيک هاوبه ش نيازی برپني وزه ي کاره باکه ي هه بوو، پيويسته به لاي که مه وه پيش (۳) سي رۆژ فرمانگه ناگادار بکاته وه جگه له هۆکاری کتوپر (به هۆي رووخانی بي نا يا خود ناگرکه وتنه وه و لافاو .. هتد) وه سهرجه م خهرجي برپن و گه پاندنه وه ي وزه ي کاره باکه له نه ستۆي هاوبه ش (داواکار) ده بيت، به پي نخي دياريكراو له خشته ي ژماره (۱) ي پاشکۆي ژماره يه ک به ره چاوکردني نه م مهرانه ي خواره وه:-

۱- برپن و گه پاندنه وه ي وزه ي کاره با به پي ريککاره ياساييه کان به مهبه ستي نوژه نکرده وه.

۲- برپین و گهپاندنهوهی وزه‌ی کاره‌با به هۆی رووخاندن و دروستکردنهوهی بینا، لهو کاته‌دا پیتوره‌که‌ی لی ده‌کریتته‌وه و پاکتاوی ژمیریاری بۆ ده‌کریت.

۳- برپینی کاره‌بای فوئتییه‌ی نزم و ناوه‌ند و به‌رز له‌م حالته‌دا گوژمه‌ی کریتی دیاریکراوی سنورداری لیپوره‌ده‌گیریت له‌سه‌ر برپینی وزه‌ی کاره‌با له هه‌رگۆره‌ریک به پینی بره‌که‌کانی خشته‌ی ژماره (۱) ی پاشکۆی ژماره یه‌ک.

۴- لایه‌نیکی حکومی (که‌خواه‌نی شوینه‌که‌یه) داوای برپینی وزه‌ی کاره‌با بکات به هه‌ر هۆیه‌ک که په‌یوه‌ندی به‌کاری شوینه‌که‌وه هه‌بییت ، نه‌وه دوا‌ی پاکتاوی ژمیریاری هاوبه‌شه‌که وزه‌ی کاره‌بای ده‌بدریت.

۵- نه‌گه‌ر شاره‌وانی داوای برپینی وزه‌ی کاره‌بای شوینیکی بکات که هاوبه‌شه‌که سه‌ریپچی هه‌بییت له‌مدرجه‌کانی (ماسته‌ر پلانی شار) نه‌وه برپینه‌که به هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ل پارێزگا و یه‌که کارگیریه‌کان جیبه‌جی ده‌کریت.

۶- هاوبه‌ش بۆی هه‌یه له هه‌ر کاتیکی دا داوای هه‌له‌وه‌شانه‌وه‌ی هاوبه‌شیه‌که‌ی بکات به‌مدرجیک پاکتاوی هه‌موو قه‌رزه‌کانی پیشوو بکات.

ماده‌ده‌ی (۲۱):-

فهرمانگه‌ بۆی هه‌یه کاره‌بای هاوبه‌ش بپریت له‌کاتی سه‌ریپچیدا به‌ ناگادارکردنه‌وه‌ی یان بی ناگادارکردنه‌وه‌ی له‌کاتیکی که سه‌ریپچی (یه‌کینک یا زیاتر) له‌م سه‌ریپچیه‌یه‌ی لای خواره‌وه نه‌نجام بدات به‌مه‌ش وزه‌ی کاره‌باکه‌ی بۆ ناگه‌ریندیریتته‌وه تا سه‌ریپچیه‌که لانه‌بریت یان که‌م وکوپیه‌کان ته‌واو نه‌کریت له‌گه‌ل پاراستنی سه‌رجه‌م مافه‌کانی فهرمانگه‌ که له‌نه‌نجامی ته‌م کاره‌ دیتته کایه‌وه وه‌ک وه‌رگرتنی پاره به پینی جوړی سه‌ریپچیه‌که که له خشته‌ی ژماره (۱) ی پاشکۆی ژماره یه‌ک دا هاتوه.

وه ته‌م رپیکارانه نابنه به‌ربه‌ست له‌به‌رده‌م سزای تر که رپینمایی کارپیکراوه‌کان ده‌یسه‌پینن.

جوړه‌کانی سه‌ریپچی بۆ برپینی وزه‌ی کاره‌با:

۱- هاوبه‌ش ده‌ستکاری پیتوره یان هیللی کاره‌با یان هه‌ر سه‌ریپچیه‌ک له‌سه‌ر دامه‌زراوه‌ی کاره‌بای موئکی فهرمانگه بکات.

۲- هاوبه‌ش به‌شپوهیه‌ک وزه‌ی کاره‌با به‌کار بینیت که زیان به‌ تۆپی کاره‌بای ناوچه‌که بگه‌یه‌نیت ، وه‌ک به‌کاره‌یتانی باری زیاده و ئیشپیکردنی ئامیری پیشه‌سازی رپیننه‌دراو.

۳- هاوبه‌ش رپیکریت له جیبه‌جیکردنی کاره‌ پیتویست و فهرمیه‌کانی فهرمانگه.

۴- هاوبه‌ش به بی ره‌زامه‌ندی فهرمی فهرمانگه وزه‌ی کاره‌با بدات به شوینی دیکه.

۵- هاوبه‌ش که‌م وکوپی هه‌بییت له دامه‌زاندنی سیسته‌می به‌ستنی تۆپی کاره‌با به‌جوړیک کاریگه‌ری خراپی هه‌بییت له سه‌ر دامه‌زراوه‌کانی تۆپی وزه‌ی کاره‌با.

۶- پیتوره‌ی هاوبه‌ش بۆ سی خولی خویندنه‌وه‌ی یه‌ک له دوا‌ی یه‌ک نه‌خویندیریتته‌وه به هۆی له مال نه‌بوون یا رپیکه پیننه‌دان به‌خویندنه‌وه‌ی پیتوره.

۷- برپاری دادگا ده‌رچوویت و پله‌ی کۆتایی وه‌رگرتیت و کرابیت به برپاریکی جیبه‌جیکراو.

۸- كاتيك فرمانگه بيهويت وزهى كارها بدات به هاويه شيكى نوئ له سهر گوڤهري هاويه شيكى كۆن كه به كرىي گرتوه له فرمانگه وه هاويه شه كۆنه كه رازى نه بيت.

۹- ته گهر هاويهش كارى چاندنى دار و درهخت يان كارى بيناسازى ته نجام بدات كه زيان به هيله كان و توڤه كانى وزهى كارها بگه بينيت وه دواى تاگادار كرده وى له لايهن فرمانگه وه رازى نه بيت به لابرديان ، لهم كاتهدا فرمانگه ده توانيت وزهى كارهاى هاويهش بپرئت وه ته گهر هاويهش به فرمى داواى گهراندنه وى وزهى كارهاكهى كرد دواى لابردي سهرپيچيه كان و پيدانى گشت خهرجيه كان ئينجا وزهى كارهاكهى بۆ ده گهريندرئته وه.

۱۰- دامه زراوه يا بيناى هاويهش به سهرپيچى دروست كرا بيت له سهر مولكى خهلك به بئ وه رگرتنى ره زامه ندى خاوه نه كهى و توڤى كارهاى به شيوهى نياساىي رايكشاييت.

۱۱- له كاتى سوتانى پيوهري هاويهش و تاگادار نه كرده وى لايهنه پيوه نديداره كانى وه زارهت له ماوهى زياتر له ده (۱۰) رۆژ دا له لايهن هاويه شه وه.

ماددهى (۲۲) :-

له كاتى پيشكه شكردنى داواكارى بۆ گه ياندنى وزهى كارها بۆ ههر شوينيك ، پشت ده به سترئت به و به لگه نامانهى كه له بره كانى پاشكۆي ژماره (۱) ناماژى پيدراوه به رچاوكردنى پۆلى به كارهيئان .

ماددهى (۲۳) :-

فرمانگه پسولهى وزهى كارها به سهر هاويه شاندا دابهش ده كات به شيوهى خول وه ههر خوليك له ۶۰ رۆژ تيپه ر نه كات ، پيوسته له ماوهى (۱۰) رۆژ پارهى پسوله كه بدرئت ، ته گهر هاويه شه كه له و ماويه دا پاره كهى نه دا ته وه له پسولهى داهاوو وهك قهرز ده نووسرئت و ته گهر بۆ جارى سيپه م پاره كهى نه دا كارهاكهى ده برئت و به پيى بره كى (۳) له خشتهى ژماره (۱) مامه لئى له گه ل ده كرئت.

ماددهى (۲۴) :-

كاتيك پسولهى برى به كارها تووى وزهى كارها نه گاته هاويهش بۆ سئ خولى خوئندنه وى يه كه له دواى يهك ، پيوسته هاويهش سهردانى فرمانگه پيوه نديدار بكات و به نووسين فرمانگه تاگادار بكات وه و پيوسته قهرزه كه بداته وه وه ته گهر دواى سئ خولى خوئندنه وه هاويهش سهردانى فرمانگه نه كرد ته وه فرمانگه كارهاى هاويهش ده برئت وه ده بئ قهرزه كه به يه كجار بداته وه و. ليپيچينه وه له گه ل كارمهندي كه مته ر خه م بكرئت سه بارهت به م بابه ته.

ماددهى (۲۵) :-

ته گهر گومان دروست بوو له لاي فرمانگه يان له لاي هاويهش كه پسولهى به كارهيئانى وزهى كارهاكهى ته و او نييه پيوسته داواكارى پيشكهش به فرمانگه پيوه نديدار بكات به مه به ستى ليكۆلئينه وه و چاره سهر كردن به په پره و كردنى ته م خالانهى خواره وه :

يه كه م: له لايه ن ليژنه ي كاروبارى وزه ي بهرپوه بهرايه تى په يوه نديدار بهراوردى خوئندنه وه ي تازه ترين تو مار كراوى هاويه ش كه له به شى سييه مى پسوله (كه عب) ي هينراوه له لايه ن ژميركاره وه له گه ل تو مار كراوى سه ر پسوله ده كريت و وردبيني نه ژمار كردنى كرى كاره با ده كريت و نه گه ر هه لئ هه بوو نه وه پيويسته راست كرده وه ي هه لئى پسولئى كاره با نه نجام بدرت و پسوله ي نوئ بؤ هاويه شه كه چاپ بكرتته وه و كرتيه راست كراوه كه ده كه ويته نه ستوى هاويه ش به لام نه گه ر هه لئى تيدانه بوو نه وه خالى (دو وه م) نه نجام ده درت دو وه م: له لايه ن ليژنه ي كاروبارى وزه ي بهرپوه بهرايه تى په يوه نديدار سدردانى هاويه ش ده كريت و بهراوردى خوئندنه وه ي تو مار كراوى سه ر پسوله كه و خوئندنه وه ي پيوره كه ده كريت و نوړينى (بينين) ي پيوره و ده ورويه رى ده كريت بؤ دلئيا بوون له نه بوونى سهرپيچى له سه ر پيوره توړه كه، وه ليستى ناميره كان و توانا كانيان ده كريت و نه گه ر ده ركوت خوئندنه وه ي پيوره كه به هه لئ نه نجام دراوه له لايه ن ژميركاره وه و هيج جزه سهرپيچيك نيه و خوئندنه وه ي پيوره به بهراورد له گه ل ليستى ناميره كان په سه نده نه وه پيويسته راست كرده وه ي هه لئى پسوله ي كاره با بكرت و كرتيه راست كراوه كه ده كه ويته نه ستوى هاويه ش ، نه گه ر هاويه شه كه پاره ي دابو پيش ده رچوونى پسوله نوئيه كه ي له م كاته دا نه و پاره يه ي داويه تى ده چپته سه ر حيسابه كه ي وانا (فرمانگه قه رزارى هاويه ش ده بيت)، وه نه گه ر ده ركوت كه سه رپيچى كراوه نه وه وه كو سه رپيچيكار مامه لئى له گه ل ده كريت به پيى ماده ي (۲۶) .

سييه م: نه گه ر فرمانگه بؤى ده ركوت پسوله كه ته واوه ، پيويسته هاويه ش پاره كه بدات، نه گه ر هه ر برپاوى به راستى پسوله كه نه بوو، نه وه ده توانيت داواى پشكيني پيوره كه ي بكات و پاره ي پشكينه كه ده بيت پيشه كى بدات به پيى نرخی دياريكراو له خشته ي ژماره (۳) .

چواره م: نه گه ر له نه نجامى پشكين ده ركوت پيوره كه به رى كى كار ده كات پيويسته هاويه ش نه و پاره يه بدات كه له پسوله كه دا هاتووه، به لام نه گه ر هاويه ش هه ر برپاوى نه بوو به نه نجامى پشكينه كه نه وه پيوره رى كى نوئ ده به ستريت له گه ل پيوره كونه كه و بهراوردى خوئندنه وه ي هه ر دوو پيوره ده كريت له ماوه ي خولئى خوئندنه وه، نه گه ر ده ركوت پيوره به دروستى كار ده كات نه وه نه نجامه كه يه كلا كه ره وه ده بيت و پيويسته هاويه ش پاره ي پسوله كه و سه رجه م خه رجه كانى نه م كاره بدات.

پييه م: نه گه ر له نه نجامى پشكين ده ركوت پيوره كه به دروستى كارناكات هه لئ له خوئندنه وه ي دا هه يه يان وه ستاوه نه و پيويسته راست كرده وه ي هه لئى پسوله ي كاره با بكرت و كاره باى خه رجكراو بؤ نه و ماويه ي كه پيوره كه تيكچوه تا به ستانى پيوره ي نوئ نه ژمار ده كريت به گوئره ي تيكراى كاره باى به كارها توى هاويه شه كه پيش تيكچوونى پيوره كه بؤ هه مان ماوه ي سالى پيشوو، نه گه ر خوئندنه وه ي پيش تيكچوونى نه بوو نه و پيوره رى كى نوئى بؤ داده نريت و به گوئره ي تيكراى كاره باى خه رج كراو بؤ هه مان ماوه كاتى كه پيوره كه تيك چووبو و برى كاره با خه رجكراوه كه نه ژمار ده كريت و كرتيه راست كراوه كه ده كه ويته نه ستوى هاويه ش و پيوره كه چاك ده كرتته وه يان پيوره رى كى نوئ له لايه ن هاويه شه وه داين ده كريت و ده به ستريت.

ماددهى (۲۶) :-

ئەگەر پېتوهر سووتا بوو بەم شېئوھى خواروھە مامەلئەى لەگەل دەكرىت:

۱- ئەگەر ھاوبەش لەماوھى كەمتر لە دە (۱۰) رۆژ لەبەروارى روودانى سووتانى پېتوهرەكە ئاگادارى فەرمانگەى فرۆشيارى وزەى پەيوەندىدارى كردبووھە ئەوھە كارى گۆرپىنى پېتوهرى بۇ بكرىت لەگەل ئەژماركردنى ماوھى خویندەنەوھى پېشوترى پېتوهر تا كاتى گۆرپىنى پېتوهر بۇ ئەو ماوھى خەملاندنى خەرجكردنى وزەى ئامپىرەكانى بۇ بكرىت ھەروھەكو لە پاشكۆى ژمارە (۲) دا ھاتووھە وھبەرورد بكرىت بەھەمان كاتى سالى رابردو كەمتر نەبىت.

۲- ئەگەر ھاوبەش لەكاتى سووتانى پېتوهر بەھەر ھۆيەك ئاگادارى فەرمانگەكانى پەيوەندىدارى وھزارەت نەكردوھە زياتر لەو ماوھى كە لەخالى يەكەم داھاتووھە ئەوھە وھەك سەرىپچى ئەژمار دەكرىت.

۳- ئەگەر دەرگەوت پاش پشكنين و تاقىكردنەوھە ھەلە لە خویندەنەوھى پېتوهر ھەيە ئەوھە كرىي يەكەى كارەباى بەكارھاتوو بۇ ئەو ماوھى بەپىي خەملاندنى خەرجكردنى ئامپىرەكان بۆى ئەژمار دەكرىت بەمەرجىك ئەو كرىيە لە خویندەنەوھى پېتوهر بۇ ھەمان ماوھى سالى رابردو كەمتر نەبىت.

ماددهى (۲۷) :-

ئەگەر بەسەرىپچى كارەبا راکىشرابوو (بى كوردنەوھى ھاوبەش يان بى پېتوهر يان لەژىر پېتوهر يان دەستكارى پېتوهر يان سىركت برىكەر يان مۆرى پېتوهر كرابوو ئەوھە برى وزەى كارەباى بەكارھاتوو پاكتاو دەكرىت بەم شېئوھى ھاوھى وھستانى پېتوهرەكە بۇ دوو سالى پېشوو دادەنرىت بۇ ئەژماركردنى برى كارەباى خەرجكراو.

۲- برى وزەى كارەباى بەكارھاتوو بەگۆپىرەى ئامپىرو كەرەستە كارەبايىھەكانى ھاوبەش ديارى دەكرىت لەكاتى روودانى دەستكارى و يارىكردن بەپېتوهر بەپىي پاشكۆى ژمارە (۲).

۳- جگە لە پارەى پاكتاو كراوى پرگەى (يەكەم) ى سەرەوھە، پارەى زيان لىكەوتنى پېتوهر و سىركت برىكەرىشى لى وەردەگىرپىت، ئەگەر دەرگەوت دەستكارى تىادا كراوھە، ئەوھە پېژاردنى (گرامەى لى وەردەگىرپىت بەپىي پرگەى (۱۱) لە خشتەى ژمارە (۱).

ماددهى (۲۸) :-

پارەى كرىي يەكەى بەكارھاتوو وەردەگىرپىت بەپىي دوھەمىن نرخی كرىي وزەى كارەباى پەسەندكراو.

ماددهى (۲۹) :-

پېئويستە كەلپەل و كەرەستەو ئامپىرە كارەبايىھەكان كە لەلايەن وھزارەت و كەسان و لاينى دەرەوھى وھزارەت بەكار دەھىنرىن بەپىي مواسەفات و ستاندرى وھزارەت بىت، پېئويستە لىژنەى وەرگرتن و ھەلسەنگاندنى كەل وپەل ئەو كەلپەلەنە پەسەند بكات كە لەتۆرەكانى وزەى كارەبادا بەكار دەھىنرىن.

ماددهى (۳۰) :-

لەكاتى ئاشكرابونى ھەر سەرىپچىكە لەسەر تۆرى كارەبا لەلايەن ھاوبەشەوھە، ئەوھە مافى لاينى پەيوەندىدارە لە وھزارەتى كارەبا كەكارەباكەى بېرپىت و دەست بگرىت بەسەر سەرجم ئەو كەلپەلەنەى بەكارھاتووھە بۇ سەرىپچىكە، وھتۆماركردنى داواى ياساى لەسەر سەرىپچىكاران لەدادگای تايبەتەند وھ ئەگەر پېئويست بوو داواكارى قەرەبوو بكرىت لەو زيانانەى كەلە ئەنجامى ئەو سەرىپچىكە كەوتتەوھە.

به شى سېيه م

رېنمايى پيدانى وزى كارها / فوئتيه نزم

ماددهى (۳۱) :-

هاوبه شى پرۆزه تاييهت سهرجه م خهرجييه كان ده گريته نه ستۆى خۆى بۆگهياندى هيللى كارهبى نوى له و ناوچانهى كه پيشتى وزى كارهبى دراوه تى به مهرجيك دريژى هيلله كه له (۷۰۰) مهتر تپه پر نه كات له گۆره وه يان بهر په چاوكردنى رپژهى دابه زىنى فوئتيه بۆ ههر جيا بوونه وه يه كه و بهر په چاوكردنى بارى گۆره به مهرجيك دريژى كيبللى هاوبه ش له (۳۰) مهتر زياتر نه بيت و پيوسته هاوبه ش بۆردى پيوهر له و سنوره دابنيت.

ماددهى (۳۲) :-

كاتيك خاوهن شوينيك داواى گهياندى وزى كارها ده كات و شوينه كهى له (۷۰۰) مهتر دوورتره له گۆره كه وه، پيوسته تۆرى (11kv) يان (33kv) دابنيت، ههروه ها دانانى گۆره ريكي ديكه له ناوه ندى لۆده نوئيه كه، به مبه ستى پيدانى وزى كارها فرمانگه نۆزىنى شوينه كه و ريكخستى نه خشه و ده رسته تاييهت نه نجام ده دات به مبه ستى گهياندى وزى كارها، له گه ل په چاوكردنى لۆده تازه كان كه نايت له تواناى ديارى كراوى گۆره كه يان سهراوهى وزه كارهباييه كه زياتر بيت، وه نايت دابه زىنى فوئتيه له سنورى رپييدراو زياتر بيت كه ديارى كراوه له برگه كانى (۱، ۲، ۳) له ماددهى دووم. له كاتى دابه زىنى فوئتيه له برى رپييدراو و زيادبوونى تواناى ديارى كراوى سهراوه كه يا گۆره كه ته وه پرۆسه گهياندى وزى كارها بۆ ته و شوينه دوا ده خريت، تاكاتى داينكردنى سهراوهى گونجاو يان گۆره، نه نجامدانى نۆزىن به رامبه ر خريك ده بيت كه له برگه كى (۱) خسته ي ژماره (۱) دا هاتوه.

ماددهى (۳۳) :-

كاتيك لايه نيك داوا له فرمانگه ده كات به دامه زاندى تۆرپكى نوئى كارها تپچوى گشت كاره كه (كه رسته + كرپى كار) له نه ستۆى سوومهنده بيت به پيى ده رسته و هه ژماركردنى سه رجه م تپچوه كانى تاييهت به م كاره له لايه ن فرمانگه بهر په چاوكردنى ته و نرخانهى كه به شيوهى ده ورى له وه زاره ته وه ده رده چيت.

ماددهى (۳۴) :-

خهرجى كرپى پيوهر و كيبل و سركيت بريكه ر و پيوه لكاوه كانى له نه ستۆى هاوبه ش ده بيت له گه ل سىركتى سنورداركردنى وزه به پيى رېنماييه كانى فرمانگه.

ماددهى (۳۵) :-

رپو شوينى به كارهياننى مۆتۆر:

۱- نايت ته و مۆتۆرانهى توانا كانيان له (2.25kW) زياتره به كاريت له سهراوهى سينگل فهيس واته (240V)، به لكو پيوسته سهراوهى وزه و سى فهيس و فوئتيه (416V) به كار بيت.

۲- نايت وزه ده ستپيكى ئيشپيكردى مۆتۆر (starting current) له م برانهى خواره وه زياتر بيت:

أ- پيويست ناكات تەزۋى دەستپىكى ئىشپىكىردنى مۆتۆر (starting current) سنوردار بىكرىت بۇ ئەو مۆتۆرى كە توانى لە (3kW) كە مەترە .

ب- (۲) × وزى كار كوردن بۇ ئەو مۆتۆرانەى توانايان لە ۳ تا ۱۰ كىلو واتە).

ج- (۱,۵) × وزى كار كوردن بۇ ئەو مۆتۆرانەى توانايان لە ۱۰ تا ۲۰ كىلو واتە).

د- (۱,۴) × وزى كار كوردن بۇ ئەو مۆتۆرانەى توانايان لە ۲۰ كىلو وات زياترە).

۳- بەكارهينانى ئامپىرەكانى دەستپىك و پارىزگارى خۆيى بۇ ئەو مۆتۆرانەى كە توانايان لە (۲,۲۵ kW) زياترە، بۇ بە دەست هينانى ئەو تەوژمانەى كە لە سەرەوہ ئاماژەيان پيدراوہ يان بەكارهينانى ھەر بىر تىپكى (بديلى) دىكە.

ماددەى (۳۶) :-

ئەگەر ھاو كۆلكەى توانا (Power Factor) ى ئامپىرەكانى ھاوبەشەكە كە مەتر بىت لەو ئاستەى فەرمانگە ديارى كردوہ (۰,۹)، پيويستە فەرمانگە ئامپىرى پيويست بۇ بەرزكردنەوہى ھاو كۆلكەى توانا بۇ ئاستى پيويست دابىن بكات و نرخى ھەموو ئامپىر كرىي كار لە ھاوبەش و ھەربىگرىت جگە لە پۆلى مالان (ئەوانەى كۆرەرى تايبە تيان نىيە). يان لە لايەن سوود مەندەوہ دابىن بىكرىت بە پىي مۇاسە فاتى رىپيدراوى ھەزارەت.

بەشى چوارەم

رېنەمايى پيدانى وزى كارەبا / فۆلتىيەى ناوہند و بەرز

ماددەى (۳۷) :-

تىچووى پاكيشانى وزى كارەبا و ويستگەى مۇبايل و كويسك و كۆرەپو سوورپ (سىركت بىرەكەر) و پيوەر بۇ ھاوبەشى بازىرگانى و پيشەسازى و كشتوكالى و حكومى و گەشتوگوزارى لە ئەستوى سوود مەند دەبىت.

ماددەى (۳۸) :-

ھاوبەش بەرپرسە لە جىبە جىكردن و بەستنى تۆرى كارەباى ناوخۇ تا سىركت بىرەكەرى فۆلتىيەى نزمى كۆرە، پيويستە ھاوبەش سىركت بىرەكەرى فۆلتىيەى نزم دابىن بكات كە لەرووى تەكنىكەوہ گونجاو بىت و دادە مەزىت دواى نۆرپىن بەرامبەر بە بىر ك پارە كە پيشەكى ھەردە گىرپىت بە پىي خستەى ژمارە (۱)، پيويستە ھاوبەش سىركت بىرەكەر لە ھەرەوہى ژوورى ويستگە ناوہندىيەكە دايمە زىننىت، بە دوورپەكى گونجاو كە لە (۱۵) م زياتر نەبىت، ھەرەوہا دانانى ئامپىرى پارىزگارى لە سەر ھەر سى فەيسەكە بە مەبەستى رىگاگرتن لە لۆدى زيات و شۆرت (short circuit) كە توانى بەرگرى ھەبىت تا (۲۰%) ى لۆدى ئاسايى.

ماددەى (۳۹) :-

ھەر كاتىك پيويست بوو ئامپىرى زيات دابىرپىت بۆتۆرەكە بۇ بەرژەوہندى گشتى ھەك زياتكردنى (سوورپ يان كىبلى نوى)، برى تىچووى ئەو ئامپىرەنو كرىي بەستنەكە لە ھاوبەش ھەرناگىرپىت، بەلام ئەگەر زياتكردنى ئەو كەرەستانە لەسەر داواكارىي ھاوبەش بوو ئەوہ پارەى تىچوو و كرىي بەستنەكەى لى ھەردە گىرپىت دواى رەزامەندى فەرمانگە.

ماددهی (٤٠) :-

ئەگەر بالەخانە نیشتهجێبوون دروست بکەیت لە لایەن میری یان کەرتی تاییبەت و بەدریەت بە ھاوبەشان ، ئەو سەرجهەم خەرجی گەیانندی وزە کاربە (کەرەستە + کەرتی کار) لە چوارچێوەی پرۆژە کەدا دەکەوێتە ئەستۆی ئەو لایەنە ی کە بالەخانە کە دروست دەکات یان خاوەنداریەتی دەکات.

ماددهی (٤١) :-

ئەگەر زیاتر لە سێ ھاوبەش لە یەک بێنا (دامەزراوە) بوون ، پێویستە خاوەنی مۆلکە کە (مالک العقار) سەرجهەم ئامیڕەکانی پالەپەستۆی نزم دابین بکات ، ھەرۆھا دابینکردنی (سپرکت بریکەر و بازبەرۆ بۆردی دابەشکردنی سەرەکی)، پێویستە بۆردی پێوەرەکان لە دەروازە بێناکە بێ ، بەلام ئەگەر نەتوانرا پێوەرەکان لە سەرەتای چوونە ژوورەوھی بێناکە دابنرێت ، ئەو پێویستە بۆردی دابەشکردن دابین بکات بۆ سەرجهەم نھۆمەکانی بێناکە بەپێی مۆسەفاتی تاییبەت کە فەرمانگە دیاری دەکات ئەمەش بەپێی رێنماییەکان دەبێت.

ماددهی (٤٢) :-

ئەوشوین و بێنایانە ی کە سیستەمی ساردی و گەرمی ناوەندی (مەرکەزی) و ئەسانسێر و (مصعد) و پەمپی ئاویان ھەبێت ، مەرجه بۆردی دابەشکردنی سەرەخۆ دابنرێت بۆ ئەو ئامیڕانە، بەمەبەستی دانانی پێوەری سەرەخۆ، یەکە ی بەکارھاتوو لەو پێوەرەکاندا وەک پۆلی پێشەسازی مامەلە ی لەگەڵ دەکەیت.

ماددهی (٤٣) :-

ئەگەر پۆلی ھاوبەشی شۆینیک گۆردرا، دووبارە پۆلینی ھاوبەشی بۆ دەکەیتەو بەپێی ئەم رێنماییە و گشت خەرجیەکان لە ئەستۆی ھاوبەش (خاوەن شۆین) دەبێت و ھاوبەش بەرپرس دەبێت لە ئاگادارکردنەوھی لایەنی پەيوەندیدار لە وەزارەت.

ماددهی (٤٤) :-

پێویستە ھاوبەش (خاوەن شۆین) ئاگاداری فەرمانگە بکاتەو لە کاتی گۆرینی خاوەنداریتی پێکھاتە کە (المرفق) لە یەکیک بۆ یەکیکی دیکە یان لە کاتی گۆرینی پۆلی ھاوبەشیە کە راستەخۆ دوا ی جێبەجێ کردنی گواستنەوھ یا گۆرینە کە بەپێچەوانەوھ خاوەنی نوێی بێناکە لە ھەموو کاریکی یاسایی بەرپرس دەبێت.

ماددهی (٤٥) :-

لە کاتی بەکارھێنانی بەشیک لە بالەخانە ی کەرتی تاییبەت لە لایەن فەرمانگە ی کە میریەوھ، پێویستە ئەو بەشە ی کە فەرمانگە ی تێدایە ھاوبەشیە کە ی جیا بکەیتەوھ و وەک پۆلی میری مامەلە ی لەگەڵا بکەیت، واتە جیاکردنەوھی ئەو بەشە لە ھاوبەشەکانی دیکە ی بالەخانە کە.

ماددهی (٤٦) :-

سەبارەت بەو بالاخانانە ی چەند فەرمانگە ی کە میری تێدایە و ناکرێت تۆری کاربەکە ی جیا بکەیتەوھ ، کەتێبە کە لە لایەن خاوەن بالەخانە کە دابین دەکەیت و ئەویش لەگەڵ ھاوبەشەکان پاکتاوی دەکات بەپێی پۆلی میری .

ماددہی (۴۷):-

ئەگەر ھاوکۆلکەمی توانا (Power Factor) ی ئامیڤرەکانی ھاوبەشەکە کەمتر بێت لەو ئاستەمی فەرمانگە دیاری کردوو بە (۰,۹)، پێویستە فەرمانگە ئامیڤری پێویست بۆ بەرزکردنەوێ ھاوکۆلکەمی توانا بۆ ئاستی پێویست دابین بکات، نرخێ هەموو ئامیڤر و کرێی کار لە ئەستۆی ھاوبەش دەبێت.

ماددە (۴۸):-

ئەگەر فەرمانگە ھاوبەشی نوێی لەسەر گۆڤەرێک دانا کە پێشتر بەکرێ درابوو بە ھاوبەشیکی تر ئەو بەری بەکرێگرتنی ئامیڤرەکان دابەشی سەر ھاوبەشەکان دەکرێت بەیەکسانی ، بەلام ئەگەر ژمارەمی ھاوبەشەکانی سەر گۆڤەرەکە لە (۳) ھاوبەش یان زیاتر بوو ئەو کرێ وەرناگیرێت و ئەو ئامیڤرە بە بەرزوونەندی گشتی ئەژمار دەکرێن .

ماددە (۴۹):-

- ۱- پڕۆژەکانی دەستەمی وەبەرھێنان بە پێی یاسا و رێنمایەکانی پێدانی وزەمی کاربە مامەلەیان لەگەڵدا دەکرێت.
- ۲- گوژمەمی تێچووی گەیانندی وزەمی کاربە بۆ پڕۆژەکانی نیشتەجێبوونی (مساححە) و (مولک) لەئەستۆی خاوەن پڕۆژە دەبێت
- ۳- گوژمەمی تێچووی گەیانندی وزەمی کاربە بۆ پڕۆژەکانی (بازرگانی پێشەسازی، کشتوکالی) لەئەستۆی خاوەن پڕۆژە دەبێت.
- ۴- کۆمەلگا نیشتەجێبوونەکانی وەبەرھێنان یان (مساححە) یان (مولک) چاکردنەوێ تۆڤی کاربەمی ناوخوای کۆمەلگا دەکەوێتە ئەستۆی فەرمانگەمی کاربە لەوکاتەو کە دیاری کراوە بەگوێرەمی گرێبەستی نیوان خاوەن خانووەکان و وەبەرھێنەر یان خاوەن مولک یان مساححە یاخود بەگوێرەمی گرێبەستی نیوان وەبەرھێنان و وەبەرھێنەر.

بەشی پینچەم

رێنمای پیدانی وزەمی کاربە بە شیوہمی کاتی

دوای پێشکەشکردنی داواکاری بە بەلگەنامەمی باوەر پێکراو بەم شیوہمی خوارووە دەبێت:

ماددە (۵۰):-

بۆ جینگە و دامەزراوە کاتییەکان :

- ۱- پێشکەشکردنی فۆرمی داواکاری پیدانی وزەمی کاربە، کە نووسراوی پشتگیری و رەزامەندی لایەنی پەییوەندیاری ھاویچ بێت.
- ۲- دااینکردنی جینگەمی گونجاو بۆ پێوہرو سێرکت بریکەر، لە شوینێک کە فەرمانگە دیاری دەکات بەرپەچاوەکردنی مەرجی سەلامەتی و خۆپاراستنی پێشەمی و مەرجی تەکنیکی.
- ۳- لە کاتی دانان و لابردنی کاربەمی ھاوبەشی کاتی سەرچەم خەرجی کەرەستە و کرێی کار دەکەوێتە ئەستۆی ھاوبەشەکە.

ماددهی (۵۱) :-

پیدانی وزہی کاره‌بای کاتی به بیناو دامه‌زراوه له‌قۆناعی جیبه‌جیکردن:
 وزہی کاره‌با به‌فۆلتییہی نزم و ناوهند به‌شیوہی کاتی ده‌دریت به‌و پرۆژانه‌ی که له‌قۆناعی جیبه‌جیکردندان
 له‌کاتی پیویست وه به‌ره‌زامه‌ندی فه‌رمانگه به‌ره‌چاوکردنی ئەم خالانه‌ی خواره‌وه :

۱- پییشکه‌شکردنی فۆرمی تایبته به‌پیدانی وزہی کاره‌با که مۆلته‌ی بیناکه یان ریییدانی فه‌رمی هه‌بیته.

۲- له‌لایه‌ن فه‌رمانگه‌وه نۆرینی بۆ ده‌کریت، به‌مه‌به‌ستی ئاگاداریبون له‌به‌رده‌وامی هه‌بوونی وزہی کاره‌بای
 کاتی له‌شوینه‌که، کات و به‌رواری نۆرین له‌لایه‌ن فه‌رمانگه‌وه دیاری ده‌کریت و ئەژمارکردنی یه‌که‌ی
 به‌کارهاتوو وزہی کاره‌باکه‌ی له‌سەر بنچینه‌ی هاوہشی له‌جۆری فۆلتییہی نزمه‌وه به‌پیی پۆلی
 هاوہشیه‌که‌ی ده‌بیته

۳- هاوہشه‌که‌ سەرجه‌م خه‌رجی تیچووی (که‌ره‌سته‌و کریتی کار) له‌کاتی گه‌یانندی ته‌زووی کاره‌بای کاتی و
 لابردنی بۆ پرۆژه‌که‌ی له‌ئه‌ستۆ ده‌بیته.

۴- نرخه‌کانی کریتی وزہی کاره‌بای به‌کارهاتوو دیاریکراو ده‌بیته به‌پیی ئامیری دانراو له‌پرۆژه‌که‌ بۆ ئەو
 ماوہیہی که‌ هاوہشه‌که‌ داوای ده‌کات به‌مه‌رجیک له‌شه‌ش مانگ زیاتر نه‌بیته وه‌توانای نوێکردنه‌وه‌ی
 هه‌بیته بۆ یه‌ک جار به‌هه‌مان ماوه وه له‌کاتی پیویستی به‌ وزہی کاره‌با هه‌بیته وه ده‌بیته کریتی کاره‌بای
 پییشه‌کی بدات به‌لام ئەگه‌ر له‌ (۱۲) دوانزه مانگ زیاتر بیته مه‌رجه ره‌زامه‌ندی وه‌زیر وه‌ریگیریت.

به‌شی شه‌شم

ریکاره‌ گشتییہ‌کان (الاحکام العامة)

ماددهی (۵۲) :-

هاوہشه‌ بۆی هه‌یه داواکاریه‌ک پییشکه‌ش بکات به‌مه‌به‌ستی خویندنه‌وه‌ی پیوهره‌که‌ی له‌داوای ده‌وامی فه‌رمی
 به‌رامبه‌ر به‌ کریتی دیاریکراو بۆ هه‌ر خویندنه‌وه‌یه‌ک، وه‌ک له‌خشته‌ی ژماره (۱) ی هاوپیچ.

ماددهی (۵۳) :-

کاره‌با نادریت به‌وانه‌ی سه‌ریپچیان کردۆته سه‌ر زه‌وی میری ته‌نها داوای چاره‌سه‌ری کیشه‌ی سه‌ریپچی یه‌که
 به‌پیی نووسراویکی فه‌رمی له‌لایه‌ن شاره‌وانی یان یه‌که ئیداری یه‌ تایبه‌تیه‌که که پشتگیریان ده‌که‌ن به‌پیدانی
 ته‌زووی کاره‌با.

ماددهی (۵۴) :-

هیلی کاره‌با سنووری ئاسویی (المحرمات الافقیة) هه‌یه و که‌مترین ریییدانی نزیکبونه‌وه لپی (سماحت دنیا)
 هه‌یه به‌پیی فۆلتییہی هیله‌که وه له‌سەر هاوالاتیان پیویسته ره‌چاوی ئەم سنووره (محرمات)ه بکه‌ن به‌پیی هاتوو
 له‌خشته‌ی ژماره (۴) ی هاوپیچ له‌م رینماییه، به‌پییچه‌وانه‌وه فه‌رمانگه هیچ به‌رپرسیاره‌تیه‌ک له‌ئه‌ستۆ ناگریت.
 له‌کاتی به‌زاندنی ئەم سنوورانه له‌لایه‌ن هاوالاتیانوه و هیچ مافیکیان نیه داوای قه‌ره‌بوو بکه‌نه‌وه له‌و زه‌ره‌رو
 زیانه‌مادی و مرۆییہی که‌ پییان ده‌گات به‌پییچه‌وانه‌وه وه‌زارته بۆی هه‌یه داوای یاساییان له‌سەر تۆمار بکات
 و داوای قه‌ره‌بووی زیانه‌کان بکات.

ماددهی (٥٥) :-

پیدانی کارهبا شه‌ریعت نادات به پرۆزه یان مولک وه تهنها له‌پیناو ریگرتن له زیاده په‌وی و دزینی کارهبا و به‌فیرچونی کارهبا ده‌بیت.

ماددهی (٥٦) :-

سه‌بارت به رووداوه‌کانی ئاگرکه‌وتنه‌وه له مالان وشوینه بازرگانی یه‌کان لیپرسراویه‌تی فه‌رمانگه‌ی کارهبا تا ئاستی پیوه‌ری کاره‌بایه و لی‌کۆلینه‌وه له رووداوه‌که ده‌کریت له ریگای لیژنه‌یه‌کی تایبه‌تمه‌ند بۆ دیاریکردنی هۆکاره‌کانی ئاگرکه‌وتنه‌وه.

ماددهی (٥٧) :-

نرخه‌کانی که‌ل و په‌لی تۆپی کاره‌با ده‌نرخینرین به‌پیی ئه‌و نرخانه‌ی که له لایهن وه‌زاره‌تی کاره‌باوه ده‌رده‌کریت.

ماددهی (٥٨) :-

ته‌زووی کاره‌با ده‌بدریت له‌سهر ئه‌وانه‌ی که سه‌رپیچی له ری‌نماییه‌کانی باش به‌کاره‌پینانی ته‌زووی کاره‌با ده‌که‌ن که وه‌زارت دیاری ده‌کات بۆ ماوه‌ی سی رۆژ سه‌ریاری وه‌رگرتنی کریتی برین و گه‌رانه‌وه‌و زیانه‌کانی که به‌ر تۆره‌که ده‌که‌ویت

ماددهی (٥٩) :-

ئهم ری‌نماییه‌نه جیبه‌جی ده‌کریت له هه‌ریمی کوردستان له‌دوای (١٠) رۆژ له رۆژی بلاوکردنه‌وه‌ی له رۆژنامه‌ی (وه‌قایی کوردستان) وه‌کار به‌هیچ ری‌نماییه‌کی تر ناکریت که ناکۆک بیت له‌گه‌ل ئهم ری‌نماییه‌نه.

د. ناشتی هه‌ورامی

وه‌زیری کاره‌با به (وه‌کاله‌ت)

پاشکۆی ژماره (١)

یه‌که‌م: هاویه‌شانی مالان و بازرگانی له ناو سنووری شاره‌وانییه‌کان به فۆلتییه‌ی نزم.

١- پیشکه‌ش کردنی ئهم به‌لگه‌نامه‌ی خواره‌وه:

أ- پیشکه‌شکردنی فۆرمی پیدانی وزه‌ی کاره‌با.

ب- نووسراوی پشتگیری له باجی خانووبه‌ره که ژماره‌ی پارچه زه‌ویه‌که له‌سهر دیاری کرابیت یان نووسراوی پشتگیری شاره‌وانی دیاریکراو له‌گه‌ل مۆلته‌ی دروستکردنی بینا وه پیشکه‌شکردنی نه‌خشه‌ی بینا که تیایدا شوینی پیوه‌رو گۆره‌ر دیاری کرابیت.

ج- پسوله‌ی کاره‌بای پیکهاته‌یه‌کی دراوسیتی (ته‌گهر هه‌بوو)

٢- پیدانی پاره‌ی کریتی تۆپین به پیی برگه‌ی (١)ی خشته‌ی ژماره (١).

- ۳- نۆپىن له لايەن فەرمانگە بۆ ديارىكردنى ژمارەى بلۆك و ژمارەى ئەژمار(رقم الحساب) وه پيويستىيەكانى گەياندىنى وزەى كارەبا.
- ۴- دانى كرئى بەستن و پيداويستىيەكانى جيپەجيپكردنى گەياندىنى وزەى كارەبا.
- ۵- تەواوكردنى گەياندىنى و پيدانى وزەى كارەبا.
- دووهم: ھاوبەشانى مالان و بازرگانى دەرەهەى سنوورى شارەوانى بە فۆلتييهى (11KV, 0.4 KV):
- ۱- پيشكەش كردنى ئەم بەلگەنامانەى خوارەو:
- أ- پيشكەشكردنى فۆرمى پيدانى وزەى كارەبا.
- ب- نوسراويكى پشتگيرى له سەرۆكى يەكەى كارگيرى (الوحدة الادارية) ناوچەكە.
- ۲- جيپەجيپكردنى برگەكانى (۳، ۴، ۵) له خالى (يەكەم)ى پاشكۆى ژمارە (۱).
- سيپهه: پەمپى كشتوكالى (فۆلتييهى نزم):
- ۱- پيشكەش كردنى ئەم بەلگەنامانەى خوارەو:
- أ- پيشكەشكردنى فۆرمى پيدانى وزەى كارەبا.
- ب- پيشكەشكردنى مۆلەتى لايەنى پەيوەنديدار (وہزارەتى كشتوكال و سەرچاوەكانى ئاو لەگەڵ پيشكەش كردنى مۆلەتى فەرمانگەى ئاوى ژير زەوى).
- ج- بەلئيننامە بدات بە نەگۆزىنى پەمپى كشتوكالى بە دانەپەكى ترى تواناى گەورەتر تەنھا دواى ئاگاداركردنەوہى فەرمانگەو وەرگرتنى رەزامەندى نوسراو له لايەنە پەيوەنديدارەكان.
- ۲- جيپەجيپكردنى برگەكانى (۳، ۴، ۵) تايبەت بە پەمپى كشتوكالى له خالى (۱)ى پاشكۆى ژمارە (۱).
- ۳- دانانى پيوەرى پالەپەستۆ نزم و پيدانى كارەبا.
- چوارەم: وەرشدەكانى كار لەناوہوہ يان لە دەرەهەى سنوورى شارەوانى بە فۆلتييهى نزم:
- پيشكەش كردنى ئەم بەلگەنامانەى خوارەو:
- ۱- فۆرمى پيدانى وزەى كارەبا.
- ۲- مۆلەتى بيناى كارپيكر و رەزامەندى فەرمانگە پەيوەنديدارەكان لە سنوورى شارەوانىيەكان و ە نوسراوى رەزامەندى لايەنى يەكەى كارگيرى بۆ دەرەهەى سنوورى شارەوانىيەكان و پيشكەشكردنى نەخشەى بينا كە تيايدا شوينى پيوەرو گۆرەر ديارى كرابيئت.
- ۳- پسوولەى كارەباى پيڤكەتەيەكى دراوسپى (تەگەر ھەبوو).
- ۴- ئەنجامدانى نۆپىنى لايەنى تەكنىكى بۆ ديارى كردنى پيويستىيەكانى گەياندىنى كارەبا.
- ۵- دانى كرئى نۆپىن بە پيى خستەى ژمارە (۱).
- ۶- خەملاندنى پيداويستىيەكانى گەياندىنى وزەى كارەبا لە لايەن فەرمانگەوہ.
- ۷- دانى كرئى بەستن و جيپەجيپكردنى كارەكە.

۸- بهستنى پيوهر و گهياندى وزهى كارهبا.

پينجهم: په مپى كشتوكالى قولتييهى ناوهند و بهرز (المجد المتوسط والعالى).

۱- پيشكەش كردنى ئەم بەلگەنامانى خوارهوه:

أ- فۆرمى پيدانى وزهى كارهبا.

ب- مۆلەتى په مپى كشتوكالى رەزامەندى فەرمانگەكانى وەزارەتى كشتوكال و سەرچاوهكانى ناو.

۲- دامەزراندنى وىستگەى دابەشکردن (محطة التوزيع).

۳- دانانى پيوهر و گهياندى تەزوى كارهبا.

۴- برههكانى تر ههروهكو له سيبەم سەرەوه كه تايبهته به په مپى كشتوكالى.

شەشەم: كارگەكان بەهەموو جۆرهكانىهوه له سنوورى شارەوانى (قولتييهى بهرز و نزم):

۱- پيشكەش كردنى ئەم بەلگەنامانى خوارهوه:

أ- فۆرمى پيدانى وزهى كارهبا.

ب- مۆلەتى بيناى كارگەكه له گەل رەزامەندى بهرپوهبهرايهتى گشتى بهرپيدانى پيشەسازى يان دەستەى

وه بهرهيئەنان له گەل فەرمانگەى ژينگەى پهيوهنديدار و نهخشەى پهسەندكراو كهتيايدا شوينى گۆره و پيوهر

دياريكراو.

۲- برههكانى تر ههروهكو له پينجهم سەرەوهدا هاتووه

ههوتەم: كارگەكان بەسەرجهم جۆرهكانىهوه له دەرەوهى سنوورى شارەوانى (قولتييهى نزم و ناوهند و بهرز):

۱- پيشكەش كردنى ئەم بەلگەنامانى خوارهوه:

أ- فۆرمى پيدانى وزهى كارهبا.

ب- مۆلەتى بيناى كارگەكه له گەل رەزامەندى بهرپوهبهرايهتى گشتى بهرپيدانى پيشەسازى يان دەستەى

وه بهرهيئەنان له گەل فەرمانگەى ژينگەى پهيوهنديدار و نهخشەى پهسەندكراو كهتيايدا شوينى گۆره و پيوهر

دياريكراو.

۲- برههكانى تر ههروهكو له پينجهم سەرەوهدا هاتووه

۳- نووسراوى فەرمى له لايەنى يەكەى كارگيرى ناوچهكه.

۴- برههكانى تريس وهك له شەشەم سەرەوهدا هاتووه.

هەشتەم: گەشت و گوزار

۱- پيشكەش كردنى ئەم بەلگەنامانى خوارهوه:

أ- فۆرمى پيدانى وزهى كارهبا.

ب- پشتگيرى فەرمى بهرپوهبهرايهتىيه گشتييهكانى گەشت و گوزارى ناوچهكه.

ج- پيشكەش كردنى مۆلەتى كارکردن له لايەن لايەنه پهيوهنديدارهكان.

۲- برههكانى تری هاتوو له يەكەم.

پاشکوی ژماره (۲)

بۆخەملاندنی وزە ی کارەبای بەکارهاتووی هاوبەش لە کاتی هەبوونی سەرپێچی یان لە کاتی پێویستی فەرمانگە بەم خەملاندنە ئەو خەملاندنە بەپێی نامپەرە کارەباییە بەکارهاتووەکانی هاوبەش دەبێت بەمەدرجێک بەبەروردکردن لە گەڵ خەرجی وزە ی کارەبای هەمان ماوەی سالی رابردوو کەمتر نەبێت بەم شێوەیە خوارەو.

یەكەم: نامپەرەکانی بەکارهاتوو لەمالان:

- ۱- روناکی: نیووی ژمارە ی گۆپەکان ۱۰× کاتۆمپەر ۳۰× وات بۆ رۆژنیک (رۆژانە).
- ۲- ساردکەرەو (سلاجە و هاوشیووی): (۲۰۰ وات بەتێکرای ۷ کاتۆمپەر رۆژانە .
- ۳- بەفرگر (مجمده): (۳۵۰ وات بەتێکرای ۷ کاتۆمپەر رۆژانە .
- ۴- تەلەفزیون: (۲۰۰ وات بەتێکرای ۱۰ کاتۆمپەر رۆژانە .
- ۵- کۆمپیوتەر: (۱۰۰ وات بەتێکرای ۶ کاتۆمپەر رۆژانە .
- ۶- جل شۆر کە گەرمکەری تێدا بێت: (۲۵۰۰ وات بەتێکرای ۱ کاتۆمپەر رۆژانە .
- ۷- جل شۆر بەبێ گەرمکەر: (۲۰۰ وات بەتێکرای ۱ کاتۆمپەر رۆژانە .
- ۸- ئوتو: (۱۰۰۰ وات بەتێکرای ۱ کاتۆمپەر رۆژانە .
- ۹- پانکە: (۱۰۰ وات بەتێکرای ۸ کاتۆمپەر و بۆ ماوەی ۵ مانگ لە سالەکەدا.
- ۱۰- فینککەرەو (مبڕە) بچوک: (۲۰۰ وات بەتێکرای ۸ کاتۆمپەر و بۆ ماوەی ۵ مانگ .
- ۱۱- فینککەرەو (مبڕە) گەورە: (۳۰۰ وات بەتێکرای ۸ کاتۆمپەر و بۆ ماوەی ۵ مانگ .
- ۱۲- سەتەلایت: (۶۰ وات بەتێکرای ۱۰ کاتۆمپەر رۆژانە .
- ۱۳- سپلیت ۴ تەن: (۴۵۰۰ وات بەتێکرای ۶ کاتۆمپەر بۆ ماوەی ۷ مانگ.
- ۱۴- سپلیت و ئێرکۆندیشن ۲ تەن: (۳۰۰۰ وات بەتێکرای ۶ کاتۆمپەر و بۆ ماوەی ۷ مانگ
- ۱۵- ئێرکۆندیشن ۱,۵ تەن: (۲۰۰۰ وات بەتێکرای ۶ کاتۆمپەر و بۆ ماوەی ۷ مانگ.
- ۱۶- بۆیلەری گەورە ی ئاو: (۳۰۰۰ وات بەتێکرای ۸ کاتۆمپەر رۆژانە و بۆ ماوەی ۶ مانگ .
- ۱۷- بۆیلەری بچوکی ئاو: (۲۰۰۰ وات بەتێکرای ۸ کاتۆمپەر و بۆ ماوەی ۶ مانگ.
- ۱۸- گەرمکەرەو (مدفاعة) گەورە: (۲۰۰۰ وات بەتێکرای ۱۲ کاتۆمپەر و بۆ ماوەی ۴ مانگ .
- ۱۹- گەرمکەرەو (مدفاعة) بچوک: (۱۰۰۰ وات بەتێکرای ۱۲ کاتۆمپەر و بۆ ماوەی ۴ مانگ.
- ۲۰- ئەو نامپەرە کارەباییانە ی ناویان نەهاتوو: ماوەی کارکردن و پارەکە ی بەتێکرای کاتۆمپەری کارکردنی دیاری دەکرێت و دەخەملینرێت لەلایەن لیژنە ی تاییەت.

دووهم: ئەو پێوەرانە ی دانراون بۆ پۆلەکانی تر جگە لەمالان بپری وزە ی کارەبای بەکارهاتوو دیاری دەکرێت، لە لایەن فەرمانگە ی تەکنیکی پەیوەندیار لە بەرپۆبەراییەتی دابەشکردنی وزە ی کارەبا بەپێی خشتە ی خەملاندنی باری نامپەرەکان کە لەیەكەم سەرەو دا هاتوو، و دەربارە ی ئەو نامپەرانە ی کە لەخشتە کەدانین خەملاندنە کە بەم جۆرە دەبێت: تواناکە ی *۱۲ (کاتۆمپەر) * ۷۵، ۰

سییہم: بۆ ئەو ھاوبەشانی گۆرەری تاییەت بەخۆیان ھەییە (بۆ گشت پۆلەکان) بری کارەبای بەکارھاتویان بەشیوہیە دەخەملینریت:

تواناکە * ۰,۷۵ * کات (کاتژمێر) بەلەبەر چاوگرتنی کاتی کارکردنی شوینەکە کات دیاری دەکریت بەمەرجێک کاتەکە لە ۱۲ کاتژمێر کەمتر نەبێت لە رۆژێکدا.

پاشکۆی ژمارە (۳)

رێنمایی جێبەجێکردنی پرۆژەکانی وزە کارەبا لە لایەن وەزارەتەکان و لایەنە پەيوەندیدارەکانی حکومەتی ھەرێم.

۱- ھەر پرۆژەییەک لە لایەن ھەر وەزارەتێک یان لایەنێکی دیکە داوا بکریت، دەبێت بودجە گەیانندی وزە کارەبای پرۆژەکە لە لایەن سوودمەند داڕین بکریت، ئەم بودجەییە بەپێی دەرخستەییەک دەبێت کە لە لایەن فەرمانگەیی وزە کارەبای پەيوەندیدارەو ئەمادە دەکریت بەپێی دواخری ھەموارکراوی وەزارەت.

۲- ھەموو ئەو پرۆژانەی لە لایەن وەزارەتەکانی دیکەو لایەنەکانی تری نەبەستراو بە وەزارەت ئەنجام دەدرین و پێویستیان بە گەیانندی وزە کارەبا یان خزمەتگوزارییەکی دیکە کارەبا ھەبێت وەک (ھەلگرتنەوہی ستوون، گۆرینی ریزەوہی ھیل یان فیدەر، گۆرانکاری بەمەبەستی نوێکردنەوہ، رووناکی، ھتد...) سەرچەم بودجە کارەکە لە گەڵ بودجە گشتی پرۆژەکە لەئەستۆی سوودمەند دەبێت وەکەرەستە کۆنەکان دەبێتە مولکی فەرمانگەیی کارەبای پەيوەندیدار.

۳- ناییت ھیچ لایەنێک بەبێ رەزامەندی وەزارەتی کارەبا ھیچ پرۆژەییەکی کارەبایی لەسەر تۆری کارەبا جێبەجێ بکات بە پێچەوانەوہ بە پێی یاسا مامەڵەیی لە گەڵ دەکریت.

۴- کاری چاککردن و ئیشپێکردنی کارەبا کارەباییەکانی پرۆژەکانی ئەنجامدراو بەپێی ئەم خاڵانەی سەرەوہ دەکەوێتە ئەستۆی وەزارەت بەپێی جۆری گریبەستەکە.

پاشکۆی ژمارە (۴)

پێناسە (پۆل)ەکانی ھاوبەشەکان بەپێی چالاکییەکانیان
یەکەم: پۆلی مالان.

ئەو ھاوبەشەکان دەگرێتەوہ کە وزە کارەبا بەکار دەھێنن و نیشتەجێی مالانن لەم جۆرە پێکھاتانەدا:

۱- خانوی نیشتەجێبون لەشار و شارۆچکە و گوندەکان.

۲- بالەخانەکانی نیشتەجێبون.

۳- کایینەکان.

نرخ وزە کارەبا بۆ ئەو جۆرە بینایانە سەرەوہ بەم جۆرە دەبێت:

۱- ئەو بینایانە کە پێوہری (سینگل فەیس) و (سێ فەیس)یان ھەییە، ئەوہ بەپێی ئاستەکانی بەکارھێنانی

وزە کارەبا دەبێت کە بۆ ھەر ئاستێک نرخ دیاریکراون.

۲- ئەو بینایانەى كە پێوەریان نیە، نۆزپین ئەفجام دەدریټ بۆ شوینەكە بەمەبەستى خەملاڤندى بەكارهێنانى وزە بەپێى ژمارەو جۆرى ئامیټرە كارەباییەكان كەبەكار دەهێنریت لەو بینایەدا، تا ئەو كاتەى پێوەرى بۆ دادەنریت.

۳- ئەو كۆمەلگا نیشتهجیونانەى كە یەك پێوەریان هەبێ، ئەو بەرپى نرخى یەكەى وزەى كارەبای تۆماركراو لەخاوەن پرۆژەكە وەردهگیریت بەو سیستەمەى كە وەزارەت پەڕپەوى دەكات.

پۆلى بازارگانى:

ئەو هاوبەشەنە دەگریتەووە كەتایبەتن بەبەكارهێنانى وزەى كارەبا بۆ بواری بازارگانى كەرتى تاییەت و كەرتى گشتى بەپێى سروشتى چالاكییەكە، وەك لەخوارەووە هاتوو:

- ۱- نوسینگەى بازارگانىیەكانى تاك و كۆ.
- ۲- چێشتخانە و چاپخانە و نانەواخانە و شوینى فرۆشتنى ساردەمەنى و شیرینى و هاوشیووەكانیان لەشوینە گشتییەكان.
- ۳- كۆمەلە و سەندىكا ناپیشەییەكان.

- ۴- یاریگا و سینەما و بازار و مۆلا و نۆزینگە پزیشكیەكان و دەرمانخانەكان.
- ۵- سایلۆكان و كۆگای ساردكەرەووە (ئالاجات) و كۆگاكانى كەلوپەلە جۆراوجۆرەكان.
- ۶- نوسینگەكانى خزمەتگوزارى پيشەیی، وەك (نوسینگەكانى خانوبەرە ، پارێزەرەن ، ژمىركاران ، خزمەتگوزارى ئەندازىارى ، پەراوگەكان) ، وە هەرەها نوسینگەى دەرھێنانى سینەماى و دۆبلاج و هۆلى شانۆگەرى و شوینى بلیارد و سەرتاشخانە و شوینى جوانكارى و هاوشیووەكانیان.
- ۷- بەنزینخانە و گۆرپەپانى فرۆشتنى غاز.

۸- باخچەى ساوايان و قوتابخانە و كۆلیژ و زانكۆ تاییەتەكان و یانەوەرزشییەكان و یانەكانى رۆشنبیری و كۆمەلایەتى و نەخۆشخانە ئەھلییەكان و كەنالەكانى رادیۆ و تەلەفزیونە ئەھلییەكان.

۹- وەرشەكانى پلاستىكى و ئاسنگەرى و ئەلەمنیۆم.

۱۰- كۆمپانیاكانى گەیانندن.

۱۱- وەھەر بەكارهێنەرێكى تری كارەبا كە لە پۆلەكانى تر ئاماژەى بۆ نەكراوە.

پۆلى پيشەسازی:

ئەو هاوبەشەنە دەگریتەووە كەتایبەتن بەبەكارهێنانى وزەى كارەبا بۆ بواری پيشەسازی، كەسروشتى كاربان بریتییە لەگۆرپى مادە لەدۆخێكەووە بۆ دۆخێكى تر بەمەرجێك مۆلەتى لایەنە پەيوەندیدارەكانى وەزارەتى پيشەسازی و بازارگانى یان دەستەى وەبەرھێنانى هەبیت، وەئەم بەكارهێنانە دەگریتەووە:

- ۱- پيشەسازی بچوك:
- كەبریتىە لە دروستكردنى شیرینى و بەرھەمە شیرییەكان و خواردنەووەكان و كارگەكانى ئارد و ئتالىك و پيشەسازی خۆراك و چاپەمەنى و بلاوكردنەووە و كارگەى ساردەمەنى و قوتوكردن (تعلیب) و هاوشیووەكانیان.

۲- پیشہ سازی دہرہینان و گۆرین:

وہک پیشہ سازی نہوت و خەلۆز و خشت و چیمەنتۆ و ئاسن و فەرش و جل و بەرگ و پیستە سازی و کەلوپەلی مائ و ھاوشیوہکانیان. نرخى ئەم جۆرە ھاوبەشانە پەییوہستە بە ئاستى قۆلتیەى بە کارھاتوو (400KV, 132KV, 33KV, 11KV , 0.4KV)

پۆلى كشتوكال:

ئەو ھاوبەشانە دەگریتەوہ كەتایبەتن بەبەکارھینانی وزەى كارەبا بۆ بواری كشتوكال و راوکردن وەك (كیلاگەكان، بیستانەكان، ترومپای كشتوكالی، سەنتەرەكانى راو، كیلاگەكانى بەختوکردنى پەلەوەر و ناژەلە جیاوازەكان و حەوزى ماسى و شەتلگە) و ھاوشیوہى ئەم چالاکییانە بەمەرچیک مۆلەتى لاينە پەییوہندیدارەكانى وەزارەتى كشتوكال و سەرچاوەكانى ئاوەدییەت.

پۆلى میرى:

ھاوبەشەكانى دام و دەزگا حكومیەكان دەگریتەوہ كە تاییبەتن بەبەکارھینانی وزەى كارەبا بۆ فەرمانگە میریەكان و بینایەى وەزارەتەكان فەرمانگە نەبەستراوہكان بەوہزارەتەكان و كونسولگەرییەكان و بەشە ناوخۆییە میریەكانى قوتابیان و نەخۆشخانە میریەكان وشوینەكانى پەرستەن، قوتابخانەكان، وەھدروہا سەندیكاو ریکخراوەكانى كۆمەلگای مەدەنى، بارەگای حیزبەكان و دام و دەزگاكانیان كە مۆلەتى فەرمانیان ھدیە لە حكومەتى ھەریمی كوردستان.

خشتەكان

خشتەى ژمارە (۱)

كریى نۆرین و بەستانی پیوہر و خزمەتگوزارى پیشكەشكراو بە ھاوبەش:

۱- نرخى کریى نۆرین

كریى نۆرین	
چالاكى	كری (دینار)
پۆلى مائ و بازركانى و میرى ئە سنوورى شارەوانییەكان	۵۰۰۰
پۆلى مائ و بازركانى و میرى ئە سنوورى دەرەوہى شارەوانییەكان	۱۰۰۰۰
پۆلى كشتوكالى پ.ن	۳۰۰۰۰
پۆلى پیشە سازى پ.ن	۲۰۰۰۰
بۆ ھەموو پۆلیك كە پ.ب بیئ	۵۰۰۰۰

۲- نرخى کریى بەستن

كریى بەستن	
چالاكى	كری (دینار)
پۆلى مائ و بازركانى و میرى سینگل فەیس	۱۰۰۰۰
پۆلى مائ و بازركانى و میرى سى فەیس.	۲۰۰۰۰
پۆلى كشتوكالى و پیشە سازى قۆلتیەى نزم.	۲۵۰۰۰
بۆ ھەر پۆلیك كە پ.ب بیئ	۴۰۰۰۰

۳- نرخى برین یان گه‌راندنه‌وى وزه‌ى کاره‌با

کریى برین یان گه‌راندنه‌وى وزه‌ى کاره‌با	
کری (دینار)	چالاکى
۵۰۰۰	پۆلى مال و بازارگانى و میرى سینگل فه‌یس
۷۵۰۰	پۆلى مال و بازارگانى و میرى سی فه‌یس.
۱۰۰۰۰	پۆلى کشتوکائى و پیشه‌سازى قوئتیهى نرم.
۲۵۰۰۰	بۆ سه‌رجه‌م جوړه‌کانى قوئتیهى به‌رز.

تیببىنى: ته‌گه‌ر هاوالاتى تاماده نه‌بوو پارهى وزه‌ى کاره‌با بدات فه‌رمانگه لیستى برینى وزه‌ى کاره‌باکهى بۆ ده‌رده‌کات به‌پى بپ و ماوه‌ى نه‌دانى قه‌رزه‌که. وه دواى دانى ئەم پارهیە له‌لایدن هاویه‌ش ته‌وه کریى برین و گه‌راندنه‌وى وزه‌ى کاره‌باکهى لى و ه‌رده‌گیریت به‌پى خالى (۳) خشته‌ى ژماره‌(۱) ئینجا وزه‌کهى بۆ ده‌گه‌ریتته‌وه.

۴- نرخى کریى گوپینى پیوه‌ر(نرخى پیوه‌ر له‌سه‌ر هاویه‌شه کاتیک فه‌رمانگه دابینى بکات)

کریى گوپینى پیوه‌ر	
کری (دینار)	چالاکى
۸۰۰۰	پۆلى مال و بازارگانى و میرى سینگل فه‌یس
۱۵۰۰۰	پۆلى مال و بازارگانى و میرى سی فه‌یس.
۲۰۰۰۰	پۆلى کشتوکائى و پیشه‌سازى قوئتیهى نرم.
۳۰۰۰۰	بۆ سه‌رجه‌م جوړه‌کانى قوئتیهى به‌رز.

۵- نرخى کریى گوپینى شوینى پیوه‌ر

کریى گوپینى شوینى پیوه‌ر	
کری (دینار)	چالاکى
۱۰۰۰۰	پۆلى مال و بازارگانى و میرى سینگل فه‌یس
۲۰۰۰۰	پۆلى مال و بازارگانى و میرى سی فه‌یس.
۲۵۰۰۰	پۆلى کشتوکائى و پیشه‌سازى قوئتیهى نرم.
۳۵۰۰۰	بۆ سه‌رجه‌م جوړه‌کانى قوئتیهى به‌رز.

۶- نرخى کریى مؤرکدنه‌وى پیوه‌ر

کریى مؤرکدنه‌وى پیوه‌ر	
کری (دینار)	چالاکى
۵۰۰۰	پۆلى مال و بازارگانى و میرى سینگل فه‌یس
۱۰۰۰۰	پۆلى مال و بازارگانى و میرى سی فه‌یس.
۱۵۰۰۰	پۆلى کشتوکائى و پیشه‌سازى قوئتیهى نرم.
۲۵۰۰۰	بۆ سه‌رجه‌م جوړه‌کانى قوئتیهى به‌رز.

تیببىنى: ته‌نها بۆ مؤرى خواره‌وه ئەم برانه‌ى سه‌ره‌وه و ه‌رده‌گیریت، به‌لام ته‌گه‌ر مؤرى سه‌ره‌وه بوو پیویسته پیوه‌ره‌که لیبکریته‌وه و له‌فه‌رمانگه نۆزینى بۆ بکریت وه به‌سه‌رپىچى داده‌نریت به‌پى ئەم رینماییه .

۷- نرخى كرىي گۆپىنى ناوى ھاوبەش

كرىي گۆپىنى ناوى ھاوبەش	
كرى (دينار)	چالاكى
۵۰۰۰	گۆپىنى ناوى ھاوبەش

۸- نرخى كرىي ھېل گۆپىن

كرىي ھېل گۆپىن	
كرى (دينار)	چالاكى
۱۵۰۰۰	پىۋەرى سىنگل ھەيس
۳۰۰۰۰	پىۋەرى سى ھەيس
بە پى دوا نرخى ھەمۆار كراوى ۋە زارەت	گۆپىنى ستون و (H-Pole) ى گۆرەر
۲۵۰۰۰	لەبرى كوژانە ھەي ھېلى قۇلتىيە نزمى گۆرەر بۇ ھەر كاتر مېرىك
۵۰۰۰۰	لەبرى كوژانە ھەي ھېلى قۇلتىيە بەرز لەسەر ھەر گۆرەرىك بۇ ھەر كاتر مېرىك

۹- نرخى كرىي (زىادە قوھ)

كرىي (زىادە قوھ)	
كرى (دينار)	چالاكى
۱۵۰۰۰	ھاوبەشى مال
۳۰۰۰۰	ھاوبەشى بازىرگانى ۋە مېرى

۱۰- نرخى پىۋەر: (نرخى پىۋەر بە پىيى لىستى ھەمۆار كراوى ۋە زارەتى كارەبا دادە نرئىت تەگەر پىۋەر لە لايەن فەرمانگە ۋە داين كرا)

۱۱- لە كاتى تەنجامدانى سەرىپچى، سەرىپچىكار بەم شىۋەيە مامەلەي لەگەل دە كرىت: يەككەم: بۇ جارى يەككەم تەم دوو جۆرە پى بۇاردنە (گرامە) يە لە يەك كاتدا لەسەر پىچىكار ۋەردە گىرئىت: أ- بە پىيى خەملاندنى كارەباي بە كارەتوۋ:

خەملاندنى سەرفىيات	مالان	بازىرگانى ۋە گەشت ۋە گوزار	پىشە سازى ۋە كشتوكال ۋە مېرى
خەملاندنى سەرفىيات *۱,۵	مالان	خەملاندنى سەرفىيات *۲	خەملاندنى سەرفىيات *۳

ب- پىبۇاردنى براۋە (گرامە مقطوعة) بە (دينار):

پىبۇاردن	مالان	بازىرگانى ۋە گەشت ۋە گوزار	پىشە سازى ۋە كشتوكال ۋە مېرى
سىنگل ھەيس	۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	
سىفەيس	۲۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
گۆرەر		۱۰۰۰۰ *KVA	۱۰۰۰۰ *KVA

دوۋەم: بۇ جارى دوۋەم دەدرئىتە دادگا ۋەك دزىنى مولكى گشتى مامەلەي لەگەل دە كرىت.

۱۲. بۇ ئامىرەكانى ۋەك گۆرەر ۋە ستون ۋە بۇردى دابەشكردن ۋە بۇردى كۆنترۆلى روناكى ۋە كىبل بە سەرجمە جۆرەكانىيە يان ھەر كەلۋەلئىكى دىكە دەبئىت زىانەكەي بجمەلئىنرئىت بە پىيى دواين نرخى ھەمۆار كراوى ۋە زارەت.

۱۳- کرپی خویندنهوهی پیوهر (لهسهر داواکاری هاوبهش)

گشت پۆلهکان به (دینار)	شوین
۲۰۰۰۰	سنووری شارهوانی
۳۰۰۰۰	دهرهوهی سنووری شارهوانی

خشتهی ژماره (۲)

۱- نرخى به کریدانی سالانهی کهلوپهلی کارهبا بۆ ئهوه کهلوپه لانهی پیش ئهه رینماییه به کرپی دراون .

ژ	گۆرهی KV, ۱۱/۰, ۴KV, ۳۳/۰, ۴	نرخ (دینار)
۱	گۆرهی ۲۵KVA	۷۰۰۰۰
۲	گۆرهی ۵۰KVA	۱۴۰۰۰۰
۳	گۆرهی ۶۳KVA	۱۶۰۰۰۰
۴	گۆرهی ۱۰۰KVA	۲۰۰۰۰۰
۵	گۆرهی ۱۶۰KVA	۲۵۰۰۰۰
۶	گۆرهی ۲۵۰KVA	۳۰۰۰۰۰
۷	گۆرهی ۴۰۰KVA	۴۰۰۰۰۰
۸	گۆرهی ۶۳۰KVA	۵۰۰۰۰۰
۹	گۆرهی ۱۰۰۰KVA	۷۰۰۰۰۰
۱۰	گۆرهی ۱۶۰۰ KVA	۹۰۰۰۰۰

تیپینی: تهگهر گۆرهه که جوړی (کیوسک) بو ئهوه ریژهی (۱۰%) نرخى کرپکه زیاد دهییت.

۲- بۆردی سیرکت بریکهر بۆ وزهوی نرم

ژ	قه بارهی سیرکت (نه مپییر)	نرخ (دینار)
۱	۱۰۰	۲۰۰۰۰
۲	۲۵۰	۳۰۰۰۰
۳	۴۰۰	۴۰۰۰۰
۴	۶۳۰	۵۰۰۰۰
۵	۱۰۰۰	۷۰۰۰۰

۳- ویستگهی مۆبایل (متنقله)

ژ	ویستگهی مۆبایل (متنقله)	نرخ (دینار)
۱	ویستگه به قه بارهی ۱۰ MVA	۶,۳۰۰,۰۰۰
۲	ویستگه به قه بارهی ۱۵ MVA	۹,۴۵۰,۰۰۰
۳	ویستگه به قه بارهی ۲۵ MVA	۱۲,۶۰۰,۰۰۰

تیپینی :

۱- له کاتی دانانی گۆرهی جیاواز که له خشته کهدا ئاماژهی پینه دراوه وهک (ئهوه گۆرهه که به ههوا سارد

ده کرپتهوه و روئی تیدایه و گر ناگرپت)، نرخى کرپکهی به پپی MVA بۆی ئه ژمار ده کرپت.

۲- پیدانی سیرکت بریکهری وزهوی نرم له ریگای فرمانگهی په یوه ندیدار ده بییت و تهگهر دهست نه کهوت

به پپی رینماییه کانی فرمانگه و سیفاتی ته کنیکی په پره وکراو له لایهن هاوبه شه کهوه دا بین ده کرپت.

خشتهی ژماره (٣)

کری پشکینی (فحص) نامیره کانی کارهبا

ژ	جوړی نامیری کارهباي	نرخ (دینار)
١	گۆره (سهرجهم فه باره کانی) نه فه مانگه که	١٠٠٠٠
٢	گۆره (سهرجهم فه باره کانی) نه شوینی کار	٢٠٠٠٠
٣	سیرکت بریکه ربو وزه نزم نه فه مانگه	١٠٠٠٠
٤	سیرکت بریکه ربو وزه نزم نه شوینی کار	٢٥٠٠٠
٥	سیرکت بریکه ربو وزه بهرز نه فه مانگه	١٠٠٠٠
٦	سیرکت بریکه ربو وزه بهرز نه شوینی کار	٢٥٠٠٠
٧	یهک نمونه روئی گۆره نه فه مانگه	١٠٠٠٠
٨	یهک نمونه روئی گۆره نه شوینی کار	٢٥٠٠٠
٩	پنوهی Ø١ نه فه مانگه	١٥٠٠
١٠	پنوهی Ø١ نه شوینی کاره	٣٠٠٠
١١	پنوهی Ø٣ نه فه مانگه	٥٠٠٠
١٢	پنوهی Ø٣ نه شوینی کار	١٠٠٠٠
١٣	پنوهی Ø٣ نه گه ن نیشاندهری هیزی بهرز نه فه مانگه	١٠٠٠٠
١٤	پنوهی Ø٣ نه گه ن نیشاندهری هیزی بهرز نه شوینی کار	١٥٠٠٠
١٥	C.T نه فه مانگه	١٠٠٠٠
١٦	C.T نه شوینی کار	٢٥٠٠٠
١٧	V.T نه فه مانگه	١٠٠٠٠
١٨	V.T نه شوینی کار	٢٥٠٠٠

خشتهی ژماره (٤)

بری که مترین ریپیدانی دووری له سنووری هیلی کارهباوه

که مترین ریپیدانی کارهبا به ناسویی (متر)				که مترین ریپیدانی کارهبا به ستوونی (متر)				جوړی به ربه ست
٤٠٠ ك.ق	١٣٢ ك.ق	٣٣ ك.ق	١١ ك.ق و ٠,٤ ك.ق	٤٠٠ ك.ق	١٣٢ ك.ق	٣٣ ك.ق	١١ ك.ق و ٠,٤ ك.ق	
								١- زهوی سروشتی
٥٠	٥٠	٢٥	١٠	٨,٢٥	٦	٦	٦	أ- زهوی چۆل
٥٠	٣٠	١٥	١٠		٧	٧	٧	ب- زهوی ناوهدان
								٢- ریگا و هیلی شه مه نه فهر
١٠٠	٧٥	٦٠		١٠	١٠	١٠	٨	أ- ریگای سهره کی
١٠٠	٥٠	٥٠		١٠	٩,٥	٨,٥	٧,٥	ب- ریگای لاوکی
٥٠	٥٠	٥٠		١٥	١١,٥	١١,٥	٨	ت- هیلی شه مه نه فهر
								٣- هیلی کارهبا
٥٠	٥٠	٥٠	-	٥	٥	٥	٥	أ- هیلی ٤٠٠ ك.ق
٥٠	٣٠	٣٠	-	٥	٣	٣	٣	ب- هیلی ١٣٢ ك.ق
٥٠	٣٠	١٥	-	٥	٣	٢,٥	٢	ت- هیلی ٣٣ ك.ق
			-	٥	٣	٢	١,٥	پ- هیلی ١١ ك.ق
								٤- هیلی ته له فون
١٠٠	١٠٠	١٠٠	-	١٠	٩	٨	٧,٥	٥- بۆری نهوت

۷۵	۳۰	۱۵	-	۱۰	۷	۷	۷	۶- ويستگه كانى به ره مه نه وتيه كان
-	-	-	-	۱۴,۷۵	۱۲,۵	۱۲,۵	۱۲,۵	۷- پهرينه وه له ناو و جوگهل ناوييه كان به رزترين ناستى ناو
-	-	-	-	۹,۲۵	۷	۷	۷	ا- كه شتيه وانى ب- نا كه شتيه وانى
-	-	۳,۵	۱	۶,۷۵	۵	۳,۵	۳,۵	۸- بائه خانه كان
-	-	-	-	۶,۷۵	۵	۲,۵	۲	۹- دار و دره خت

خشته ي ژماره (۵)

كړي كارهباي كار پيكر او له ئيستادا (خشته ي نرخى كارهبا)

۱- جوړى مالان

#	سهرف كردنى له ماوه ي مانگيك kwh	يه كه ي سهرف كردن له مانگيك به kwh	نرخى كارهبا به دينار
۱	۱ - ۴۵۰	۴۵۰	۱۵
۲	۴۵۱ - ۹۰۰	۴۵۰	۲۰
۳	۹۰۱ - ۱۵۰۰	۶۰۰	۳۵
۴	۱۵۰۱ - ۲۱۰۰	۶۰۰	۶۰
۵	۲۱۰۱ - ۳۰۰۰	۹۰۰	۷۵
۶	۳۰۰۱ - ۵۰۰۰	۲۰۰۰	۱۵۰
۷	۵۰۰۱ - به سهره وه	۲۰۰

۲- جوړى بازرگانى (۱۳۰) دينار بو هدر يهك (kwh) .

۳- جوړى پيشه سازى

#	سهرف كردنى له ماوه ي مانگيك به kwh	نرخى كارهبا به دينار	تبييى
۱	۰,۴ KV	۱۲۰	به پي ي نوسراوى سهروكا يه تي
۲	۱۱ KV	۱۰۰	نه نجومه نى وه زيران ژ. ۱۳۹۳ له به رواى
۳	۳۳ KV	۱۰۰	۲۰۱۵/۱۲/۲۲
۴	۱۳۲ KV	۱۰۰	

تبييى : سهاره ت به نرخى به كار هيئانى كارهبا له پولى پيشه سازى به پي ي به كار هيئان نه و نرخانه ي سهره وه پهيره وه كريت نه وه كه به پي ي بيدانى قولتية ، واته نه گهر به كار هيئانى پي كه اته پيشه سازيه كه (0.4KV) نه وا به نرخى (۱۲۰) دينار ده بيت بو هدر (kwh) يك بي ره چاو كردنى جوړى قولتية ي پيدراو به سهرچاوه ي بيدانى كارهبا، به لام نه گهر هاتوو پي كه اته كه جوړى به كار هيئانى قولتية ي سهروى (0.4KV) هه بو نه وا وه كه نرخى (11KV) مامه لى له گهل ده كريت واته (۱۰۰) دينار بو هدر (Kwh) يك وه هه روه ها نه گهر جوړى به كار هيئانى قولتية له پي كه اته پيشه سازيه كه سهروى (11KV) نه وا وه كه نرخى (33KV) كه له خشته ي سهره وه دا هاتوو مامه لى له گهل ده كريت وه هه روه ها به هه مان شيوه بو قولتية ي سهروتر.

۴- جوړى كشتوكالى (۳۰) دينار بو هدر يهك .

۵- جوړى ميرى (۱۵۰) دينار بو هدر يهك (kwh) .