

پشت به ست به حوکمه کانی ماددهی (دهیم) له یاسای دهستهی پاراستن و چاککردنی ژینگه له ههریمی کوردستان-عیراق ژماره (۳) ی سالی (۲۰۱۰) و حوکمه کانی ماددهی (چل و پینجهم) له یاسای پاراستن و چاککردنی ژینگه له ههریمی کوردستان-عیراق ژماره (۸) ی سالی ۲۰۰۸، ئەم رینماییهی خوارهوه مان ده رکرد :

رینماییهی ژماره (۳) ی سالی ۲۰۲۱  
رینماییهی تایبته به سه ریرخانه کان له ههریمی کوردستان-عیراق  
پیناسه کان

ماددهی (۱):

یه کهم : دهسته : دهستهی پاراستن و چاککردنی ژینگه له ههریمی کوردستان – عیراق .  
دووه م : فه رمانگه : فه رمانگه ی کاروباری هونه ری و فه رمانگه ی ژینگه ی پاریزگان و ئیداره سه ره به خوکان.

سی یه م : سه ریرخانه : ئەو دامه زراوه مۆله ت پیدراوه یه که به ئامیری نوێ و پیشکه وتوو ئاماده کراوه به پئی ی ئەو مه رج و مواسه فاته ی له لایه ن لایه نه په یوه نداره کانه وه دیاریکراون بۆ ئەنجامدانی پشکین و کوشتنه وه ی ئازهل و په له وه ره کان بۆ دلنیا بوون له گونجاوی گوشته که یان بۆ به کارهینانی مرۆبی .

چواره م : پاککردنه وه (تعقیم) : له ناو بردنی پیسبوون و هوکاره کانیته ی له ئامیر و کهل و په ل و ده فره کان که له سه ریرخانه به کار ده هینرین.

پینجه م : پاککردنه وه (تطهیر و تنظیف) : له ناو بردنی پیسبوون یان ریژه یه ک له زیان به خشه کان له سه ر زه وی و دیوارو بنمیچی سه ریرخانه و ئامیره کانی تیایدا به کار هاتوون .  
شه شه م : تاقیگه : شوینیکه له رووی هونه ری وه به کارمندی پسپور و ئامیری پیویست دابین کراوه، بۆ ئەنجامدانی شیکردنه وه و تیستی کارگه یی بۆ دلنیا بوون له گونجاوی گوشته کان بۆ به کارهینانی مرۆبی .

حه وته م : پاشه رووشله کان : خوین و ئەو مادده شلانه یه که له ئەنجامی کوشتنه وه و شوشتن و پاککردنه وه و خاوینکردنه وه ی سه ریرخانه که په یدا ده بن.

هه شته م : پاشماوه ره قه کان : بریتیه له پاشماوه ی کرداری کوشتنه وه و ئەو پارچانه ی نه گونجاون بۆ به کارهینانی مرۆبی و گوشته دوورخراوه کان و پیسته و په ره کانیان .  
نۆیه م : ئازله فه وتاوه کان : ئەو ئازهل و په له وه رانه ن که له بهر توشبوونیان به نه خووشی له ناو ده چن .

ده یه م : گوشته دوورخراوه کان : ئەو گوشتانه ی گونجاو نین بۆ به کار هینانی مرۆبی دوای ئەنجامدانی پشکین له لایه ن پسپوره کانه وه .

ئامانجه کان

ماددهی (۲) :

گەشەپپیدانی ئەم رېنمایانە بۆ رېڭخستنی کار لە سەرپرخانەکان بۆ گەرەنتی وەدیھێنانی مەرج و بەرزە فەتکارییەکانی ژینگەییە بۆ پارێزگاری کردن لە ژینگەییەکی سەلامەت و تەندروست بۆ ھاوولاتی .

## سنووردارکردنی شوینەکان

ماددە ٣) :

لەسەرپرخانەکان ئەم مەرجانە پێویستن:

یەكەم : شوینی سەرپرخانەکان پێویستە لە سنوری شارەوانی شارە گەرەکان (٥) پینچ کیلۆ مەتر و لە قەزاو ناحیەکان (٢) دوو کیلۆمەتر و لە کۆمەلگە نیشتهجێ بوون و گوندەکان (١) یەك کیلۆ مەتر دووربێت، لەگەڵ ڕەچاوکردنی ئاراستە ی باوی با لە ناوچە کە .

دووهم : دووری شوینی سەرپرخانە کە لە ھەر سەرچاوەیەکی ئاوەوە لە (١) یەك کیلۆمەتر کەمتر نەبێت .

سێ یەم دووری شوینی سەرپرخانە کە لە و کارگە و پرۆژانە ی بۆنی ناخۆش یان گازی ژەھراوی یان ھەر پێسکەرێکی تری لێ دەردەچێت کە کاریگەری لەسەر سەلامەتی و گونجاوی گۆشتەکان بۆ بەکار ھێنانی مرۆیی ھەیە، لە (٥٠٠) پینچ سەد مەتر کەمتر نەبێت .

چوارەم : ڕەچاوی ئاسانکاری گەیشتن بۆ شوینی سەرپرخانەکان بکرێت، بەشیوەیەك بێت زەویە کە تەخت و وشك بێت دوور بێت لە دۆل و شیو و گۆماوھەکان .

پینجەم: ڕووبەری سەرپرخانە کە لەگەڵ قەبارە ی کارە کە و پیری بەرھەمە کە گونجاو بێت .

شەشەم : شوینی سەرپرخانە کە سەرچاوەیەکی ھەمیشەیی وزە ی کارەبا و ئاوی گونجاو بۆ بەکارھێنانی مرۆیی و خزمەتگوزاریە لاوەکیەکانی تر ھەبێت لەگەڵ ژمارەییەکی تەواو لە پارکی ئۆتۆمبیل بۆ ئەوانە ی سەردانی سەرپرخانە کە دەکەن لە ھاوولاتی و خاوەن کێلگەکان .

ھەوتەم : پێویستە دووری شوینی سەرپرخانە کە لە دامەزراوھ خۆراکیەکان لە (٥٠٠) پینچ سەد مەتر کەمتر نەبێت .

## پیداویستنی ژینگەییەکان

ماددە ٤) :

پێویستە لە بینای سەرپرخانەکان ئەم مەرجانە ھەبێت :

یەكەم: بەکارنەھێنانی ئەسببست یان ھەر ماددەییەك کە ئەسببست لە پیکھاتە کە ی دا ھەبێت یان ھەرماددەییەکی تری زیان بەخش .

دووهم: پێویستە قۆناغەکانی بەرھەمھێنانی سەرھەکی لەیەكتر جیا بکرێنەو و ھەکو ( کۆشتنەو، پەرلێکردنەو، کەول کردن، لابردنی رێخۆلە و ھەناو، پارچەپارچە کردن، ساردکردنەو، بەرگ کردن و کۆگا کردن ) وە پێویستە شوینی کۆگاکردن بەتەواوی جیاکرایتەو و ھەواگۆرکێ ی باش و ڕووناکی بۆ دا بین بکرێت، پاراستنی گۆشتەکان لە ژووری ساردکراوھەدا .

سێ یەم: شوینی پشوودانی کارمەندان و دەستشۆرەکان لە شوینی جیاکراوھە بن ، راستەوخۆ بەرووی شوینی گۆشتەکان نەکرێنەو .

چوارەم: پێویستە زەوی ناو سەر پرخانە کە بەجۆرێکی باشی کاشی ڕووپۆش کرایت و بەرگری لە ترشەلۆکەکان بکات و توانای ھەلمژینی شلەمەنیەکانی نەبێت و ھەلخلیسکان بێت،باشترە کاشی یان سیرامیکی زبر بێت و بەرگریەکی زۆری داخوران بکات یان لە کۆنکریتی

شیش دار بیټ و به ماددهیه کی نه گه په نه ری به رگه گر پروپوش کرابیټ، و سلویټکی گونجاوی هه بیټ بو کونه بوونه وهی ئاوی شوشتن و پاشه روکان .

**پینجه م:** پیویسته دیواره کان به کاشی سیرامیک پروپوش بکریټ توانای هه لمژینی نه بیټ و هیچ درزیکی تیډا نه بیټ و به به رزیه کی گونجاویټ بو پروسه ی به ره مهینان و له گه ل دیزاینی نامیره کان گونجاویټ و ژماره یه ک په نجره ی تیډابیټ .

**شه شه م:** دابین کردنی هه وا گوړکی ی گونجاوی له ریگی په نجره کان که له هه موو لایه کی سه ریڅانه که هه بیټ ، وه ده بیټ ریگریټ له هاتنه ژوره وهی میټش و مه گه ز و قرتینه ره کان .

**حه وته م:** بینا که چند ده رگایه کی فریا که وتنی هه بیټ و راسته وخو بو دهره وه بکرینه وه وه پیویسته به باشی دابخریټ له کاتی ئاساییدا .

**هه شته م:** له به رده م دهرگاگاندا شوینی پاکردنه وهی پیلاوی کارمندان به مادده ی خاویټ که ره وه دابین بکریټ له کاتی چوونه ژوره وه بیان .

**نویه م:** دابین کردنی ئاوی ته واو که پیویسته به توندی (فشار) دهرچیټ و به پی ی مواسه فات و پیوه ره کان بیټ .

**ده یه م:** پاکردنه وهی خیرای هه موو شوینیکی سه ریڅانه که وه ره چا و کردنی پاکردنه وهی روژانه و پاکردنه وهی نامیره کان و زه وی سه ریڅانه کان و هه ر کاتیټ پیویست بوو .

**یازده یه م:** دابین کردنی تاقیگه یه کی پسپوړی بو ئه نجامدانی پشکنینی پیویست بو گوشته کان بو دلنیا بوون له گونجاویټیان .

**دوازده یه م:** دروست کردنی په رزینیټ له ده وری پروژه که که به رزیه کی له (۲) دوو مه تر که متر نه بیټ .

**سیزده یه م:** دابین کردنی ریژه ی سه وزایی (۲۵%) له سه دا بیست و پینجی رووبه ری سه ریڅانه که به چاندنی دوو ریز داری به رز و هه میسه سه وز .

## مادده ی (۵)

**چاره سه رکردنی پاشه رووی سه ریڅانه کان به م شیوه یه ده بیټ :**

**یه که م پاشه روو شله کان :**

**أ. چاره سه رکردنی سه ره تایی**

۱. جیا کردنه وهی مادده ره قه کان که قه باره یان تا راده یه ک گه وره یه له ریگه ی توړی ئاسنین که ژه ننگ هه لنه هیټیټ .

۲. ناماده کردنی هه وزیکی تاییه ت بو ناماده کردنی روون و چه وریه کان که به ریگه ی میکانیکی بان ده ست لاده بریټ به پیی قه باره ی به ره مهینانی سه ریڅانه که به شیوه یه ک روون چه وریه کان نه چنه قوئاغی دواتر .

۳. هه وزی نیشتن: هه وزیټ یان زیاتر ناماده ده کریټ به پیی قه باره ی به ره مهینانی سه ریڅانه که، وه به پیوانه ی گونجاوی بو ئه وهی هه موو مادده ره قه کان که له گه ل ئاوه روکه دان

بنیشن، وه کاتی نیشتنه وهی ئاوه که له دوو کاتژمیر که متر نه بیټ، دواى کردارى نیشتن ئاوه که ریڭگه ی پیډه دریټ بچینه ریږه وی ئاوه رو به مه ریڭک به پیی مواسه فاتى کارپیڭراو بیټ.

### **ب. چاره سه ری بایۆلۆجی: که به چاره سه ری لاهه کی ده ناسریټ به دوو قوئاغ پیڭدیټ:**

۱. چاره سه ری لاهه کی: هه موو ئاوی پاشه روکان له هه وزی نیشتنه وه ده رده چیت، له هه وزیڭ کوډه کریټه وه به به قه باره یه ک گونجاو بیټ له گه ل توانای به ره مه پینان به مه ریڭک بو چاره سه ری بایۆلۆجی ماوه ی راگرتنى ئاوه له هه وزه که دا له شه ش کاتژمیر که متر نه بیټ.

۲. قوئاغی نیشتنی لاهه کی: ئاوه کان دواى هه وزی هه وا گوړکى به هه وزی نیشتنی لاهه کی تیډه په ریټ، که قه باره که ی له گه ل توانای به ره مه پینان گونجاو بیټ و ماوه ی راگرتنى له دوو کاتژمیر که متر نه بیټ.

۳. هه وزی وشک کردنه وه ی قوړه که (سلاج): هه موو نه و ماده ره قانه ی له هه وزی نیشتنی سه ره تایى و لاهه کی ماونه ته وه به ئامیر ووشک ده کریټه وه دواتر وه کو هه ر پاشماوه یه کی ره قی تر چاره سه ر ده کریټ.

### **ج. قوئاغی پاک کردنه وه (تعقیم):**

۱. نه و ئاوه روپه ی له قوئاغی چاره سه ری بایۆلۆجیه که له یږگه ی (ب) سه ره وه ده رده چیت به هه وزیڭی تر دا تی ده په ریټ بو ماوه ی که متر نه بیټ له نیو کاتژمیر بمیښته وه له گه ل بوونی ماده ی پاک کردنه وه .

۲. خالی ده رچوونی کوټایى: خالی ده رچوونی پاشماوه ی سه ریږخانه کان له شوینی وه رگرتنى ئاوه بو ویستگه ی پاک کردنه وه ی ئاوی خوار دنه وه له (۳) سی کیلو مه تر که متر نه بیټ نه گه ر خالی ده رچوون له سه رووی خالی وه رگرتنى ئاوه بو ویستگه ی پاک کردنه وه ی ئاوی خوار دنه وه بووه له (۱) یه ک کیلومه تر که متر نه بیټ نه گه ر له خواره وه ی خاله که بووه .

**د- چاره سه ری خوین:** خوین له یه که ی کوشتنه وه دا جیاده کریټه وه به که نالیڭکی تاییه ت و له هه وزیڭی تاییه ت کوډه کریټه وه و ده گوازیټه وه بو کارگه ی دروست کردنى په ینى ئوړگانى ، نه گه ر کارگه ی دروست کردنى په ین نه بووه ئه وا له بیږنه ری سه ریږخانه که ده سوټیږیټ .

### **دووهم: چاره سه ری پاشماوه ی ره ق و شیوه ره قی سه ریږخانه کان:**

#### **أ. چاره سه رکردنى پاشماوه ی ره ق و شیوه ره قی سه ریږخانه کان به م شیوه یه ده بیټ:**

۱. پاشماوه ره قه کان که له هو له کانى کوشتنه وه و توږی ویستگه ی چاره سه رکردن ده میښته وه ، روژانه کوډه کریټه وه و له شوینی جیاکراوه و داپو شراو داده نریټ بو سوتاندنیان له بیږنه ری تاییه ت به سه ریږخانه یان فریډانى له شوینی بنگل کردنى دیارى کراو به فه رمی .

۲. هه موو فه وتاوه کان یان پارچه کانی تیڅچوو و نه خوښی ئاژهل و په له وهر له سوتینه ری تاییه ت به سه ریرخانه ده سوتینه ری ت.

۳. پاشماوه نیشتووه کان که له قوئاغی نیشته نی سه ره تای و لاهه کی و له حهوزه کانی ووشک کردنه وهی ئاسایی یان میکانیکی چاره سه رکراون وه کو پهینی کشتوکال ده توان ری ت به کاربهی نری ت، هه روه ها ده توان ری ت له شوینی فریدانی پاشماوه کان فری بدرین یان بسوتینه ری ن .

۴. روڼ و چه ورپیه کان که له ویستگه ی چاره سه رکردن ده رده چن ده توان ری ت له کارگه کانی پهینی ئورگانی سودی لی وه ربگیریت ، به لام پارچه کانی تر یان پاشماوه کانی تر له سوتینه ر ده سوتینه ری ت .

### ب- مواسه فاتی سوتینه ره کان نه مانه ی خواره وهن:

۱. توانای سوتینه ره که گونجاو بی ت له گهل توانای به ره مهینانی سه ریرخانه که، له گهل هه بوونی سوتینه ری کی تری یه ده گ بو نه و کاتانه ی سوتینه ری یه که م له کارده که وی ت .  
۲. سووته مه نی سوتینه ره که نه وتی سپی یان گازی شل ده بی ت .

۳. شوینی سوتینه ره که له ناو په رزینی سه ریرخانه که ده بی ت له گهل ره چا وکردنی ئاراسته ی باوی با له ناوچه که .

۴. سوتینه ره که فلته ری تاییه تی بو دابین بکری ت بو ری گری کردن له ده رچوونی بوڼ و دوو که ل .

۵. ره چا وکردنی به رزی دوو که لکی ش و توانای به ره مهینانی سه ریرخانه که و پروژه کانی ده وروبه ری ، له گهل ره چا وکردنی توپوگرافی ناوچه که ، پیویسته به رزیه که ی له ئاستیکی ته واو دا بی ت بو بلا وکردنه وهی دوو که ل له گهل ته وژمی با دا .

سه ره رای نه وهی له م ری نماییه دا هاتووه، له سه ر سه ریرخانه کان پیویسته پابه ندبن به و یاسا و ری نماییه نی که له لایه نی په یوه ندیدار ده رچوون .

### حوکه کو تاییه کان

**ماده ی (۶) : یه که م :** ده سته و فرمانگه کانی له ری گه ی تیمه کانی پشکین و چاودی ری هه لده ستن به چاودی ری کردنی به رده وام بو ئاوه رو ی سه ریرخانه کان بو دلنیا بوون له ری ک بوونی له گهل مواسه فاتی ژینگه یی کارپی کراو .

**دووه م:** ده سته و فرمانگه کانی هه لده ستن به چاودی ری کردنی به رده وام بو پاشماوه ی ماده ره که کان و کاری سوتینه ره کان له سه ریرخانه کاند.

**سییه م:** نه جامدانی پشکیننی قی تیرنه ری پیش و دوا ی کوشتنه وه له لایه ن پزیشکی قی تیرنه ری ری پی دراو له سه ریرخانه که، دوا ی پشکین نه و ری گه ده دات به گونجاوی گوشته کان بو مه به سته به کارهینانی مرویی .

**ماده ی (۸) :**

سه ریپچیکاری ئەم رینمایانه سزا دەدریت بە پیتی یاسایی ژماره (٨) ی سالی ٢٠٠٨ ی پاراستن و چاککردنی ژینگه له ههریمی کوردستان – عیراق وه یاساکانی تری بهرکار له ههریم .

**ماددهی (٩) :**

کار ناکرێ به ههر رینماییه ک که پێچهوانه ی حوکمه کانی ئەم رینمایانه بییت .

**ماددهی (١٠) :**

ئەم رینماییه له رۆژی بلاوکردنه وه ی له رۆژنامه ی فهرمی (وه قایعی کوردستان ) کاری پێده کریت .